




Dowel Pins

Goupilles cylindriques avec filetage interne
Precision pull dowel pins with internal threads

UNC / UNF

N° Gr.	Dimension	Boîte	N° Gr.	Dimension	Boîte	N° Gr.	Dimension	Boîte
261163	1/4 x 3/4"	20	261271	3/8 x 1-3/4"	20	261382	5/8 x 2-1/2"	10
261169	1/4 x 1"	20	261274	3/8 x 2"	20	261388	5/8 x 3"	10
261175	1/4 x 1-1/4"	20	261277	3/8 x 2-1/4"	20	261394	5/8 x 3-1/2"	10
261181	1/4 x 1-1/2"	20	261280	3/8 x 2-1/2"	20	261400	5/8 x 4"	10
261184	1/4 x 1-3/4"	20	261286	3/8 x 3"	20	261404	3/4 x 1-1/2"	10
261187	1/4 x 2"	20	261325	1/2 x 1"	20	261408	3/4 x 1-3/4"	10
261191	1/4 x 2-1/4"	20	261328	1/2 x 1-1/4"	20	261412	3/4 x 2"	10
261203	1/4 x 2-1/2"	20	261331	1/2 x 1-1/2"	20	261418	3/4 x 2-1/2"	10
261208	5/16 x 3/4"	20	261334	1/2 x 1-3/4"	20	261424	3/4 x 3"	10
261214	5/16 x 1"	20	261337	1/2 x 2"	20	261430	3/4 x 3-1/2"	10
261220	5/16 x 1-1/4"	20	261340	1/2 x 2-1/4"	20	261436	3/4 x 4"	10
261226	5/16 x 1-1/2"	20	261343	1/2 x 2-1/2"	20	261472	1 x 2"	10
261232	5/16 x 2"	20	261349	1/2 x 3"	20	261475	1 x 2-1/2"	10
261235	5/16 x 2-1/4"	20	261355	1/2 x 3-1/2"	20	261478	1 x 3"	10
261238	5/16 x 2-1/2"	20	261361	1/2 x 4"	20	261481	1 x 3-1/2"	10
261244	5/16 x 3"	20	261364	5/8 x 1"	10	261484	1 x 4"	10
261253	3/8 x 3/4"	20	261367	5/8 x 1-1/4"	10			
261259	3/8 x 1"	20	261370	5/8 x 1-1/2"	10			
261262	3/8 x 1-1/4"	20	261376	5/8 x 2"	10			
261268	3/8 x 1-1/2"	20	261379	5/8 x 2-1/4"	10			



01SKB- (5)

01SKB-1C- (100)

Bits 1/4"

Pointes de tournevis hex. 1/4"
Socket bits, 1/4" drive

Carrée / Square

Dimension	Pour Vis	Boîte	Vrac
#0 x 1"	#3 - #4	5	-
#0 x 2"		5	-
#1 x 1"	#5 - #6 - #7	5	100
#1 x 2"		5	100
#1 x 3"		5	-
#1 x 4"		5	-
#1 x 6"		5	-
#2 x 1"	#8 - #9 - #10	5	100
#2 x 2"		5	100
#2 x 3"		5	-
#2 x 4"		5	-
#2 x 6"		5	-
#3 x 1"	#12 - #14	5	100
#3 x 2"		5	100
#3 x 3"		5	-
#3 x 4"		5	-
#3 x 6"		5	-
#4 x 3"	#20	UN.	-

Bits 1/4"

Pointes de tournevis hex. 1/4"
Socket bits, 1/4" drive



01ASKB-(5)

Carrée (APEX) Square

Dimension	Pour Vis	Boîte	Vrac
#1 x 2"	#5 - #6 - #7	5	-
#1 x 3"		5	-
#2 x 2"		5	-
#2 x 3"	#8 - #9 - #10	5	-
#3 x 2"		5	-
#3 x 3"	#12 - #14	5	-

Bits 1/4"

Pointes de tournevis hex. 1/4"
Socket bits, 1/4" drive



01QXB-(5)

Pointe QUADREX

Dimension	Pour Vis	Boîte	Vrac
#1 x 2"	#5 - #6 - #7	UN.	-
#2 x 3"	#8 - #9 - #10	UN.	-
#3 x 3"	#12 - #14	UN.	-

Bits 1/4"

Pointes de tournevis hex. 1/4"
Socket bits, 1/4" drive



01APB-(5)

01APB-1C-(100)

Pointe Cruciforme (APEX) Phillips

Dimension	Pour Vis	Boîte	Vrac
#2 x 1"		5	100
#2 x 2"	#8 - #9 - #10	UN.	-



Bits 1/4"

Pointes de tournevis hex. 1/4"
Socket bits, 1/4" drive

01PB- (5)

Cruciforme / Phillips

Dimension	Pour Vis	Boîte	Vrac
#1 x 2"	#5 - #6 - #7	5	-
#1 x 2-3/4"		5	-
#2 x 2"	#8 - #9 - #10	5	-
#2 x 2-3/4"		5	-
#3 x 2"	#12 - #14	5	-
#3 x 2-3/4"		5	-



Bits 1/4"

Pointes de tournevis hex. 1/4"
Socket bits, 1/4" drive


01SPB-1C- (100)

Cruciforme / Phillips

Dimension	Pour Vis	Boîte	Vrac
#2 x 1"	#8 - #9 - #10	5	-

Magnetic Holders 1/4"

Adapteurs magnétiques pour pointes 1/4"
Magnetic bits holder, 1/4" drive
Long



01MBH- (1)

Hexagone

Dimension	Pour Vis	Boîte	Vrac
1/4 x 2-7/8"	#8 - #9 - #10	UN.	-

Magnetic Holders 1/4"

Adapteurs magnétiques pour pointes 1/4"
Magnetic bits holder, 1/4" drive
Court / Short


01MD- (1)

Hexagone

Dimension	Pour Vis	Boîte	Vrac
1/4 x 1-3/4"	#6 - #7 - #8	UN.	-
5/16 x 1-3/4"	#10 - #12	UN.	-
3/8 x 1-3/4"	#8 - #9 - #10	UN.	-
7/16 x 2-9/16"		UN.	-

#1000 Adaptor (Condrive)

Outil d'installation à usage multiples
Multi-purpose installation tool



02TCA- (1)

#1000 Adapteur

Dimension	Boîte	Vrac
#1000	UN.	-

Metal Frame Screws

Vis à penture pour structure de métal tête plate
dégagée cruciforme, pointe type F
Flat Phillips socket (undercut) screws, hinge for
metal frame, F type point



FPUFZ- Boîte/Pkg


04FPUFZ- Vrac/Bulk

#12 - 24

Long.	Boîte	Vrac
1/2"	100	10000

Undercut Screws

Vis tête plate dégagée prise carrée, pointe type B
Flat head socket (undercut), Type B point




04FKUBZ- Vrac/Bulk

#10 - 16

Long.	Boîte	Vrac	Long.	Boîte	Vrac
1/2"	-	13000	5/8"	-	10000

Truck Floor Screws

Vis à plancher pour boîte de camions, pointe type C
Truck floor screws, type C point



04TFZ- Vrac/Bulk

#14

Long.	Boîte	Vrac	Long.	Boîte	Vrac
1-1/2"	-	2500	3"	-	1000
2"	-	2000	4"	-	600
2-1/2"	-	1500			



Metal Screws

Vis à métal tête pan, prise carrée, pointe type C
Pan head socket metal screws, type C point

04PKCZ- Vrac/Bulk

#10 - 32

N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac	N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac
-	5/16"	-	15000	-	1/2"	-	10000



Machine Screws

Vis à machine à prise Quadrex
Quadrex drive machine screws

FQMZ- Boîte/Pkg

04FQMZ- Vrac/Bulk

RQMZ- Boîte/Pkg

04RQMZ- Vrac/Bulk

FLAT

Dimension	Vrac	Dimension	Vrac
6-32 x 1/4"	-	10-32 x 1/4"	-
6-32 x 5/16"	-	10-32 x 3/8"	-
6-32 x 3/8"	20000	10-32 x 1/2"	-
6-32 x 1/2"	25000	10-32 x 5/8"	-
6-32 x 5/8"	15000	10-32 x 3/4"	9000
6-32 x 3/4"	17000	10-32 x 1"	6500
6-32 x 1"	13000	10-32 x 1-1/4"	5000
6-32 x 1-1/4"	10000	10-32 x 1-1/2"	4000
6-32 x 1-1/2"	-	10-32 x 2"	4000
6-32 x 1-3/4"	-	10-32 x 2-1/2"	-
6-32 x 2"	4500	1/4"-20 x 3/8"	-
8-32 x 1/4"	-	1/4"-20 x 1/2"	6000
8-32 x 5/16"	-	1/4"-20 x 5/8"	5000
8-32 x 3/8"	-	1/4"-20 x 3/4"	5000
8-32 x 1/2"	16000	1/4"-20 x 1"	3500
8-32 x 5/8"	12000	1/4"-20 x 1-1/4"	3000
8-32 x 3/4"	10000	1/4"-20 x 1-1/2"	12500
8-32 x 1"	-	1/4"-20 x 1-3/4"	2000
8-32 x 1-1/4"	-	1/4"-20 x 2"	1500
8-32 x 1-1/2"	5000	1/4"-20 x 2-1/4"	1400
8-32 x 1-3/4"	4500	1/4"-20 x 2-1/2"	1000
8-32 x 2"	-	1/4"-20 x 3"	1000
8-32 x 2-1/4"	-	5/16"-18 x 3/4"	2500
8-32 x 2-1/2"	-	5/16"-18 x 1"	2000
8-32 x 3"	-	5/16"-18 x 1-1/4"	1700
10-24 x 3/8"	-	5/16"-18 x 1-1/2"	1500
10-24 x 1/2"	-	5/16"-18 x 1-3/4"	1000
10-24 x 5/8"	10000	5/16"-18 x 2"	1200
10-24 x 3/4"	8000	5/16"-18 x 2-1/2"	900
10-24 x 1"	5000	5/16"-18 x 3"	600
10-24 x 1-1/4"	5000		
10-24 x 1-1/2"	4500		
10-24 x 1-3/4"	3000		
10-24 x 2"	3000		
10-24 x 2-1/2"	2000		
10-24 x 3"	1500		

PAN

Dimension	Vrac	Dimension	Vrac
6-32 x 1/4"	26000	10-32 x 1/4"	12000
6-32 x 5/16"	20000	10-32 x 3/8"	12000
6-32 x 3/8"	22000	10-32 x 1/2"	8500
6-32 x 1/2"	19000	10-32 x 5/8"	10000
6-32 x 5/8"	16000	10-32 x 3/4"	7000
6-32 x 3/4"	14000	10-32 x 1"	6000
6-32 x 1"	10000	10-32 x 1-1/4"	5000
6-32 x 1-1/4"	9000	10-32 x 1-1/2"	4000
6-32 x 1-1/2"	6500	10-32 x 2"	2500
6-32 x 1-3/4"	5500	10-32 x 2-1/2"	2000
6-32 x 2"	4500	1/4"-20 x 3/8"	5000
8-32 x 1/4"	16000	1/4"-20 x 1/2"	4500
8-32 x 5/16"	15000	1/4"-20 x 5/8"	4000
8-32 x 3/8"	14000	1/4"-20 x 3/4"	3000
8-32 x 1/2"	12000	1/4"-20 x 1"	3000
8-32 x 5/8"	11000	1/4"-20 x 1-1/4"	2500
8-32 x 3/4"	10000	1/4"-20 x 1-1/2"	2000
8-32 x 1"	8000	1/4"-20 x 1-3/4"	2000
8-32 x 1-1/4"	6000	1/4"-20 x 2"	1600
8-32 x 1-1/2"	5000	1/4"-20 x 2-1/4"	1500
8-32 x 1-3/4"	5000	1/4"-20 x 2-1/2"	1200
8-32 x 2"	3000	1/4"-20 x 3"	1000
8-32 x 2-1/4"	2500	5/16"-18 x 3/4"	2000
8-32 x 2-1/2"	2500	5/16"-18 x 1"	1500
8-32 x 3"	2000	5/16"-18 x 1-1/4"	-
10-24 x 3/8"	12000	5/16"-18 x 1-1/2"	-
10-24 x 1/2"	8000	5/16"-18 x 1-3/4"	-
10-24 x 5/8"	7500	5/16"-18 x 2"	1000
10-24 x 3/4"	8000	5/16"-18 x 2-1/2"	-
10-24 x 1"	6000	5/16"-18 x 3"	700
10-24 x 1-1/4"	5000		
10-24 x 1-1/2"	4000		
10-24 x 1-3/4"	3000		
10-24 x 2"	4000		
10-24 x 2-1/2"	-		
10-24 x 3"	1500		

Machine Screws

Vis à machine tête plate à prise carrée
Flat head socket machine screws



FKMZ- Boîte/Pkg

04FKMZ- Vrac/Bulk

#6 - 32			#8 - 32			#10 - 24			#10 - 32		
Long.	Boîte	Vrac	Long.	Boîte	Vrac	Long.	Boîte	Vrac	Long.	Boîte	Vrac
5/16"	100	15000	5/16"	100	15000	3/8"	100	10000	5/16"	100	15000
3/8"	100	20000	3/8"	100	15000	1/2"	100	12000	3/8"	100	10000
1/2"	100	25000	1/2"	100	16000	5/8"	100	10000	1/2"	100	10000
5/8"	100	15000	5/8"	100	12000	3/4"	100	8000	5/8"	100	10000
3/4"	100	17000	3/4"	100	10000	1"	100	5000	3/4"	100	9000
1"	100	13000	1"	100	9000	1-1/4"	100	5000	1"	100	6500
1-1/4"	100	10000	1-1/4"	100	7000	1-1/2"	100	4500	1-1/4"	100	5000
1-1/2"	100	8000	1-1/2"	100	5000	1-3/4"	100	3000	1-1/2"	100	4000
1-3/4"	100	4000	1-3/4"	100	4500	2"	100	3000	1-3/4"	100	4000
2"	100	4500	2"	100	5000	2-1/2"	100	2000	2"	100	4000
2-1/2"	100	2500	2-1/4"	100	3000	3"	100	1500	2-1/2"	100	2000
3"	100	1500	2-1/2"	100	2500	3-1/2"	100	1500	3"	100	1000
4"	100	1000	3"	100	1500	4"	100	800			

1/4" - 20			5/16" - 18		
Long.	Boîte	Vrac	Long.	Boîte	Vrac
1/2"	100	6000	5/16"	100	15000
5/8"	100	5000	3/8"	100	15000
3/4"	100	5000	1/2"	100	16000
1"	100	3500	5/8"	100	12000
1-1/4"	100	3000	3/4"	100	10000
1-1/2"	100	12500	1"	100	9000
1-3/4"	100	2000	1-1/4"	100	7000
2"	100	1500	1-1/2"	100	5000
2-1/4"	100	1400	1-3/4"	100	4500
2-1/2"	100	1000	2"	100	5000
3"	100	1000	2-1/4"	100	3000
3-1/2"	100	800	2-1/2"	100	2500
4"	100	500	3"	100	1500



Machine Screws


Vis à machine tête pan à prise carrée
Pan head socket machine screws

RKMZ- Boîte/Pkg

04RKMZ- Vrac/Bulk

#6 - 32			#8 - 32			#10 - 24			#10 - 32		
Long.	Boîte	Vrac	Long.	Boîte	Vrac	Long.	Boîte	Vrac	Long.	Boîte	Vrac
1/4"	100	26000	3/16"	100	15000	1/4"	100	12000	1/4"	100	-
5/16"	100	20000	1/4"	100	16000	5/16"	100	12000	5/16"	100	15000
3/8"	100	22000	5/16"	100	15000	3/8"	100	-	3/8"	100	12000
1/2"	100	19000	3/8"	100	14000	1/2"	100	8000	1/2"	100	8500
5/8"	100	-	1/2"	100	12000	5/8"	100	7500	5/8"	100	10000
3/4"	100	14000	5/8"	100	-	3/4"	100	8000	3/4"	100	7000
1"	100	10000	3/4"	100	10000	1"	100	6000	1"	100	6000
1-1/4"	100	9000	1"	100	8000	1-1/4"	100	5000	1-1/4"	100	5000
1-1/2"	100	6500	1-1/4"	100	6000	1-1/2"	100	4000	1-1/2"	100	4000
1-3/4"	100	-	1-1/2"	100	5000	1-3/4"	100	3000	1-3/4"	100	2500
2"	100	4500	1-3/4"	100	5000	2"	100	4000	2"	100	2500
2-1/2"	100	2500	2"	100	3000	2-1/2"	100	2000	2-1/2"	100	2000
3"	100	5000	2-1/4"	100	4000	3"	100	1500	3"	100	1500
4"	100	1400	2-1/2"	100	2500	3-1/2"	100	1500	4"	100	800
			3"	100	2000	4"	100	800			

1/4" - 20			5/16" - 18		
Long.	Boîte	Vrac	Long.	Boîte	Vrac
3/8"	100	5000	1/2"	100	2500
1/2"	100	4500	5/8"	100	-
5/8"	100	4000	3/4"	100	-
3/4"	100	3000	1"	100	-
1"	100	3000	1-1/4"	100	2000
1-1/4"	100	2500	1-1/2"	100	1500
1-1/2"	100	2000	1-3/4"	100	1000
1-3/4"	100	2000	2"	100	-
2"	100	1600	2-1/2"	75	900
2-1/4"	100	1500	3"	75	-
2-1/2"	100	1200	3-1/2"	50	700
3"	100	1000	4"	50	400
3-1/2"	100	500			
4"	75	500			



Machine Screws

Vis à machine tête large truss combinée
Large truss combined machine screws

LTCMZ- Boîte/Pkg

04LTCMZ- Vrac/Bulk

#8 - 32											
Long.	Boîte	Vrac	Long.	Boîte	Vrac	Long.	Boîte	Vrac	Long.	Boîte	Vrac
1/4"	100	15000	5/8"	100	12000	1"	100	5500	1-1/2"	100	4000
5/16"	100	15000	3/4"	100	11000	1-1/8"	100	5000	1-3/4"	100	5300
3/8"	100	15000	7/8"	100	8000	1-1/4"	100	5000	2"	100	3000
1/2"	100	13000	15/16"	100	7000	1-3/8"	100	4500			

Floor Board Screws

Vis à plancher prise six lobes internes / Torx
Torx grip floor board screws



225- Vrac/Bulk

1/4" - 20					5/16" - 18				
N°	Gr.	Long.	Boîte	Vrac	N°	Gr.	Long.	Boîte	Vrac
-		1"	-	3000	-		2"	-	1000
-		1-1/4"	-	3000	-		2-1/4"	-	1000
-		1-1/2"	-	2500	-		2-1/2"	-	1000
-		2"	-	2000	-		3"	-	1000
-		2-1/4"	-	2000	-		3-1/2"	-	700
-		2-1/2"	-	1500	-		4"	-	500
-		3"	-	1000	-		4-1/2"	-	400
-		3-1/2"	-	800					
-		4"	-	700					
-		4-1/2"	-	600					

Dry Wall Screws

Vis à gypse noir phosphate
Black phosphate dry wall screws



DS- Boîte/Pkg

05DS- Vrac/Bulk

Type (S)		
Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 1"	100	10000
#6 x 1-1/8"	100	9000
#6 x 1-1/4"	100	8000
#6 x 1-5/8"	100	5000
#6 x 2"	100	3500
#6 x 2-1/4"	100	3000
#7 x 2-1/2"	100	2500
#8 x 3"	100	1500



Dry Wall Screws

Vis à gypse noir phosphate
Black phosphate dry wall screws

DSC- Boîte/Pkg

05DSC- Vrac/Bulk

Gros Filet / Coarse Thread

Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 1-1/4"	100	8000
#6 x 1-5/8"	100	5000



Dry Wall Screws

Vis à gypse noir phosphate
Black phosphate dry wall screws

05DH- Vrac/Bulk

Type deux paliers de filets / High-Low

Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 1"	-	10000
#6 x 1-1/4"	-	6000
#6 x 1-5/8"	-	5000



Dry Wall Screws

Vis à gypse noir phosphate
Black phosphate dry wall screws

TS- Boîte/Pkg

05TS- Vrac/Bulk

Type TEK S-12

Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 1"	-	10000
#6 x 1-1/4"	-	6000
#6 x 1-5/8"	-	5000



Dry Wall Screws (Coil)

Vis à gypse noir phosphate sur bande (150 vis/bande)
Black phosphate dry wall screws on coil (150 screws/coil)

05DSPB- Vrac/Bulk

150 vis sur bande

Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 1-1/4"	-	7200
#6 x 1-5/8"	-	7200

Dry Wall Screws (Trim)

Vis à gypse noir phosphate pour encadrement
Black phosphate trim head dry wall screws



DWTH- Boîte/Pkg

05DWTH- Vrac/Bulk

Type (S)

Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 1-5/8"	100	5000
#6 x 2-1/4"	100	3000

Laminating Screws

Vis à laminer noir phosphate
Black phosphate laminating screws



DLS- Boîte/Pkg

05DLS- Vrac/Bulk

Dimension	Boîte	Vrac
#10 x 1-1/2"	100	5000

Wood Screws

Vis à bois tête plate, prise carrée, plaqué zinc
Flat socket wood screws , zinc plated



FKCZ- Boîte/Pkg

04FKCZ- Vrac/Bulk

Gros Filet / Coarse Thread

Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 5/8"	-	25000
#8 x 1"	-	8000
#8 x 1-1/4"	100	6000
#8 x 1-1/2"	100	5000
#8 x 1-3/4"	100	4000
#8 x 2"	100	3000
#8 x 2-1/2"	100	2000
#8 x 3"	100	1500
#8 x 3-1/2"	-	2000



Wood Screws

Vis à bois tête plate, prise carrée, acier
Flat socket wood screws, steel

FKCP- Boîte/Pkg

03FKCP- Vrac/Bulk

Gros Filet / Coarse Thread

Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 1/2"	-	43000
#6 x 5/8"	-	40000
#6 x 1-1/4"	-	8000
#6 x 1-1/2"	-	6000
#6 x 1-3/4"	-	4500
#8 x 5/8"	-	25000
#8 x 3/4"	-	12000
#8 x 1"	100	8000
#8 x 1-1/4"	100	6000
#8 x 1-1/2"	100	5000
#8 x 1-3/4"	100	4000
#8 x 2"	100	3000
#8 x 2-1/2"	100	2000
#8 x 3"	100	1500
#8 x 3-1/2"	100	1000
#8 x 4"	100	1000



Floor Screws

Vis à plancher tête trompette en acier
Steel bugle head floor screws

FP- Boîte/Pkg

06FP- Vrac/Bulk

Type deux paliers de filets / High-Low

Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 1"	100	8000
#8 x 1-1/4"	100	6000
#8 x 1-1/2"	100	5000
#8 x 1-3/4"	100	4000
#8 x 2"	100	3000
#8 x 2-1/2"	100	2000
#8 x 3"	100	1500



Floor Screws (Coil)

Vis à plancher sur bande, tête cruciforme, plaqué zinc
Phillips floor screws on coil, zinc plated

06FPPB- Vrac/Bulk

Gros Filet / Coarse Thread

Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 1-1/2"	-	7200
#8 x 1-3/4"	-	7200
#8 x 2-1/2"	-	5400

Wood Screws

Vis à bois à tête pan prise carrée, plaqué zinc
Pan head square socket wood screws, zinc plated



04PKCZ- Vrac/Bulk

Gros Filet / Coarse Thread

Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 9/16"	-	14000

Wood Screws

Vis à bois à tête pan prise carrée, acier
Pan head square socket wood screws, steel



04PKCP- Vrac/Bulk

Gros Filet / Coarse Thread

Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 1/2"	-	33000
#8 x 1/2"	-	16000
#8 x 9/16"	-	14000

Particule Screws

Vis à particule tête plate prise carrée (auto-fraiseuse), acier
Flat head socket particule board screws with notch, steel



FKPP- Boîte/Pkg

04FKNPP- Vrac/Bulk

Deux paliers de filets / High-Low

Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 5/8"	100	15000
#6 x 3/4"	100	30000
#6 x 1"	100	15000
#6 x 1-1/4"	100	10000
#6 x 1-1/2"	100	7000
#6 x 1-3/4"	-	7000
#6 x 2"	-	5000
#8 x 5/8"	100	12000
#8 x 3/4"	100	10000
#8 x 1"	100	8000
#8 x 1-1/8"	100	7000
#8 x 1-1/4"	100	7000
#8 x 1-1/2"	100	5000
#8 x 1-3/4"	100	4000
#8 x 2"	100	3000
#8 x 2-1/4"	100	3000
#8 x 2-1/2"	100	2000
#8 x 3"	100	1500




Particule Screws

Vis à particule tête ronde prise carrée, plaqué zinc
Round head socket particule board screws, zinc plated

04RKPZ- Vrac/Bulk

Deux paliers de filets / High-Low

Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 5/8"	100	15000
#6 x 3/4"	100	30000
#6 x 1"	100	15000
#6 x 1-1/4"	100	10000
#6 x 1-1/2"	100	7000
#6 x 1-3/4"	-	7000
#6 x 2"	-	5000
#8 x 1/2"	100	15000
#8 x 9/16"	-	15000
#8 x 5/8"	100	12000
#8 x 3/4"	100	10000
#8 x 7/8"	100	8000
#8 x 1"	100	8000
#8 x 1-1/8"	100	7000
#8 x 1-1/4"	100	7000
#8 x 1-1/2"	100	5000
#8 x 1-3/4"	100	4000
#8 x 2"	100	3000
#8 x 2-1/4"	100	3000
#8 x 2-1/2"	100	2000
#8 x 3"	100	1500



Particule Screws

Vis à particule tête ronde prise carrée, acier
Round head socket particule board screws, steel

RKPP- Boîte/Pkg

04RKPP- Vrac/Bulk

Deux paliers de filets / High-Low

Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 1/2"	100	15000
#8 x 9/16"	-	15000
#8 x 3/4"	100	10000
#8 x 7/8"	100	8000
#8 x 1"	100	8000
#8 x 1-1/8"	100	8000
#8 x 1-1/4"	100	6000
#8 x 1-1/2"	100	5000
#8 x 1-3/4"	100	4000
#8 x 2"	100	3000
#8 x 2-1/2"	-	2000
#8 x 3"	-	1500

Wood Screws

Vis pour bois traité tête plate galvanisées
Pressure treated flat wood screws, galvanized



FKWD- Boîte/Pkg

07FKWD- Vrac/Bulk

Prise carrée No.3 Galvanisée

Dimension	Boîte	Vrac
#10-9 x 5"	100	600
#10-9 x 5"	100	500

Wood Screws

Vis pour bois traité tête plate enduit céramique vert
Pressure treated flat wood screws with green ceramic coating



FKCG-C- Boîte/Pkg

07FKCG- Vrac/Bulk

Gros Filet / Coarse Thread

Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 1-1/2"	100	8000
#6 x 1-3/4"	100	7000
#6 x 2"	100	4000
#6 x 2-1/4"	100	3500
#8 x 1-1/4"	100	6000
#8 x 1-1/2"	100	5000
#8 x 2"	100	3000
#8 x 2-1/2"	100	2000
#8 x 3"	100	1500
#10 x 3-1/2"	100	1000
#10 x 4"	100	1000

Wood Screws

Vis pour bois traité tête pan enduit céramique vert
Pressure treated pan wood screws with green ceramic coating



PKCG- Boîte/Pkg

07PKCG- Vrac/Bulk

Gros Filet / Coarse Thread

Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 1"	100	10000
#6 x 1-1/4"	100	7000



Wood Screws

Vis pour bois traité tête plate enduit céramique
Pressure treated flat wood screws with ceramic coating

FKGY-C- Boîte/Pkg

07FKGY- Vrac/Bulk

FKBR-C- Boîte/Pkg

07FKBR- Vrac/Bulk

Gris

Brun

Gros Filet / Coarse Thread

Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 1-1/2"	100	5000
#8 x 2"	100	3000
#8 x 2-1/2"	100	2000
#8 x 3"	100	1500
#10 x 3-1/2"	100	1000

Wood Screws

Vis à bois tête ronde à prise carrée
Round head socket wood screws

RKWZ- Boîte/Pkg

04RKWZ- Vrac/Bulk

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#3 x 3/8"	100	15000	#7 x 1-1/4"	100	7000	#10 x 1-1/4"	100	5000
#3 x 1/2"	100	15000	#7 x 1-1/2"	100	6000	#10 x 1-1/2"	100	3000
#3 x 5/8"	100	15000	#8 x 1/2"	100	15000	#10 x 1-3/4"	100	3000
#4 x 3/8"	100	40000	#8 x 5/8"	100	12000	#10 x 2"	100	2500
#4 x 1/2"	100	50000	#8 x 3/4"	100	10000	#10 x 2-1/4"	100	2500
#4 x 5/8"	100	30000	#8 x 7/8"	100	10000	#10 x 2-1/2"	100	2000
#4 x 3/4"	100	25000	#8 x 1"	100	8000	#10 x 3"	100	1500
#4 x 7/8"	100	15000	#8 x 1-1/8"	-	7000	#10 x 3-1/2"	100	1000
#4 x 1"	100	18000	#8 x 1-1/4"	100	6000	#10 x 4"	100	1000
#4 x 1-1/4"	100	12000	#8 x 1-1/2"	100	5000	#12 x 3/4"	100	5000
#5 x 3/8"	100	35000	#8 x 1-3/4"	100	4000	#12 x 7/8"	100	5000
#5 x 1/2"	100	30000	#8 x 2"	100	3000	#12 x 1"	100	5000
#5 x 5/8"	100	25000	#8 x 2-1/4"	100	3000	#12 x 1-1/4"	100	4000
#5 x 3/4"	100	20000	#8 x 2-1/2"	100	2000	#12 x 1-1/2"	100	3000
#5 x 7/8"	100	16000	#8 x 3"	100	2000	#12 x 1-3/4"	100	2500
#5 x 1"	100	15000	#8 x 3-1/2"	100	1000	#12 x 2"	100	2500
#5 x 1-1/4"	100	10000	#8 x 4"	100	800	#12 x 2-1/4"	100	1500
#6 x 3/8"	100	24000	#9 x 1/2"	100	13000	#12 x 2-1/2"	100	1500
#6 x 1/2"	100	22000	#9 x 5/8"	100	12000	#12 x 3"	100	1500
#6 x 5/8"	100	20000	#9 x 3/4"	100	10000	#12 x 3-1/2"	100	800
#6 x 3/4"	100	16000	#9 x 7/8"	100	8000	#12 x 4"	100	600
#6 x 7/8"	100	12000	#9 x 1"	100	7000	#14 x 3/4"	100	5000
#6 x 1"	100	10000	#9 x 1-1/4"	100	6000	#14 x 1"	100	4000
#6 x 1-1/4"	100	9000	#9 x 1-1/2"	100	4500	#14 x 1-1/4"	100	2500
#6 x 1-1/2"	100	6000	#9 x 1-3/4"	100	3000	#14 x 1-1/2"	100	2500
#6 x 1-3/4"	100	6000	#9 x 2"	100	3000	#14 x 1-3/4"	100	2000
#6 x 2"	100	4500	#9 x 2-1/2"	100	2000	#14 x 2"	100	1500
#7 x 1/2"	100	20000	#10 x 1/2"	100	10000	#14 x 2-1/4"	100	1500
#7 x 5/8"	100	15000	#10 x 5/8"	100	6000	#14 x 2-1/2"	100	1500
#7 x 3/4"	100	12000	#10 x 3/4"	100	8000	#14 x 3"	100	1000
#7 x 7/8"	100	11000	#10 x 7/8"	100	6500	#14 x 3-1/2"	100	600
#7 x 1"	100	8000	#10 x 1"	100	7000	#14 x 4"	100	400

Wood Screws

Vis à bois tête ronde à prise carrée
Round head socket wood screws



04RKWP- Vrac/Bulk

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#5 x 1/2"	100	30000	#8 x 1"	100	8000
#5 x 7/8"	100	16000	#8 x 1-1/4"	100	6000
#6 x 3/8"	100	24000	#8 x 1-1/2"	100	5000
#6 x 1/2"	100	22000	#8 x 2"	100	3000
#6 x 5/8"	100	20000	#8 x 2-1/2"	100	4000
#6 x 1-1/2"	100	6000	#8 x 3-1/2"	100	2000
#8 x 1/2"	100	15000	#10 x 5/8"	100	1000
#8 x 5/8"	100	12000	#10 x 3/4"	100	6000
#8 x 3/4"	100	10000	#10 x 1"	100	8000
#8 x 7/8"	100	10000	#14 x 1"	100	7000

Wood Screws

Vis à bois tête plate à prise Quadrex
Flat head quadrex wood screws



04FQWP- Vrac/Bulk

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 5/8"	-	16000	#8 x 1-3/4"	-	5000
#8 x 3/4"	-	12000	#8 x 2"	-	3500
#8 x 7/8"	-	10000	#8 x 2-1/4"	-	3000
#8 x 1"	-	10000	#8 x 2-1/2"	-	2500
#8 x 1-1/4"	-	7500	#8 x 3"	-	2000
#8 x 1-1/2"	-	6500			

Wood Screws

Vis à bois tête plate à prise Quadrex
Flat head quadrex wood screws



04FQWCP- Vrac/Bulk

Gros Filet / Coarse Thread

Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 1-1/4"	-	9000
#8 x 1-1/2"	-	7000
#8 x 1-3/4"	-	6000
#8 x 2"	-	4500

Wood Screws

Vis à bois tête plate à prise Quadrex, plaqué zinc
Flat head quadrex wood screws, zinc plated



04FQWCZ- Vrac/Bulk

Gros Filet / Coarse Thread

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 3/4"	-	15000	#8 x 1-1/2"	-	7000
#8 x 1"	-	11000	#8 x 1-3/4"	-	6000
#8 x 1-1/4"	-	9000	#8 x 2"	-	4500

Wood Screws

Vis à bois tête plate à prise carrée, plaqué zinc
Flat head socket wood screws, zinc plated



FKWZ- Boîte/Pkg

04FKWZ- Vrac/Bulk

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#3 x 3/8"	100	-	#7 x 1-1/4"	100	7000	#10 x 1-1/4"	100	6000
#3 x 5/8"	100	-	#7 x 1-1/2"	100	6000	#10 x 1-1/2"	100	4500
#4 x 3/8"	100	50000	#8 x 1/2"	100	15000	#10 x 1-3/4"	100	6000
#4 x 1/2"	100	40000	#8 x 5/8"	100	12000	#10 x 2"	100	3000
#4 x 5/8"	100	20000	#8 x 3/4"	100	12000	#10 x 2-1/4"	100	2500
#4 x 3/4"	100	25000	#8 x 7/8"	100	8000	#10 x 2-1/2"	100	2000
#4 x 7/8"	100	20000	#8 x 1"	100	10000	#10 x 3"	100	2500
#4 x 1"	100	18000	#8 x 1-1/8"	-	7000	#10 x 3-1/2"	100	1000
#4 x 1-1/4"	100	12000	#8 x 1-1/4"	100	7000	#10 x 4"	100	1000
#5 x 3/8"	100	40000	#8 x 1-1/2"	100	5000	#12 x 3/4"	100	5000
#5 x 1/2"	100	30000	#8 x 1-3/4"	100	4500	#12 x 7/8"	100	6000
#5 x 5/8"	100	25000	#8 x 2"	100	3000	#12 x 1"	100	4000
#5 x 3/4"	100	20000	#8 x 2-1/4"	100	3000	#12 x 1-1/4"	100	4000
#5 x 7/8"	100	18000	#8 x 2-1/2"	100	2500	#12 x 1-1/2"	100	2500
#5 x 1"	100	15000	#8 x 3"	100	2000	#12 x 1-3/4"	100	2500
#5 x 1-1/4"	100	12000	#9 x 3-1/2"	100	1800	#12 x 2"	100	2000
#6 x 3/8"	100	30000	#8 x 4"	100	900	#12 x 2-1/4"	100	1500
#6 x 1/2"	100	26000	#9 x 1/2"	100	13000	#12 x 2-1/2"	100	1500
#6 x 5/8"	100	22000	#9 x 5/8"	100	12000	#12 x 3"	100	1300
#6 x 3/4"	100	18000	#9 x 3/4"	100	10000	#12 x 3-1/2"	100	1100
#6 x 7/8"	100	12000	#9 x 7/8"	100	8000	#12 x 4"	100	600
#6 x 1"	100	11000	#9 x 1"	100	12000	#14 x 3/4"	100	5000
#6 x 1-1/4"	100	10000	#9 x 1-1/4"	100	6000	#14 x 1"	100	4000
#6 x 1-1/2"	100	7500	#9 x 1-1/2"	100	5000	#14 x 1-1/4"	100	2500
#6 x 1-3/4"	100	5000	#9 x 1-3/4"	100	3000	#14 x 1-1/2"	100	2500
#6 x 2"	100	5000	#9 x 2"	100	5000	#14 x 1-3/4"	100	2000
#6 x 2-1/2"	100	3500	#9 x 2-1/2"	100	2500	#14 x 2"	100	1500
#7 x 1/2"	100	20000	#10 x 1/2"	100	10000	#14 x 2-1/4"	100	1500
#7 x 5/8"	100	15000	#10 x 5/8"	100	10000	#14 x 2-1/2"	100	1500
#7 x 3/4"	100	10000	#10 x 3/4"	100	9000	#14 x 3"	100	1000
#7 x 7/8"	100	11000	#10 x 7/8"	100	6000	#14 x 3-1/2"	100	700
#7 x 1"	100	8000	#10 x 1"	100	7000	#14 x 4"	75	500

Wood Screws

Vis à bois tête plate à prise carrée, acier
Flat head socket wood screws, steel



04FKWP- Vrac/Bulk

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#4 x 7/8"	100	20000	#8 x 3/4"	100	12000	#8 x 3-1/2"	100	1800
#5 x 1/2"	100	30000	#8 x 7/8"	100	8000	#8 x 4"	100	900
#5 x 7/8"	100	18000	#8 x 1"	100	10000	#9 x 1/2"	100	13000
#6 x 3/8"	100	30000	#8 x 1-1/4"	100	7000	#9 x 7/8"	100	8000
#6 x 1/2"	100	26000	#8 x 1-1/2"	100	5000	#10 x 1-1/4"	100	6000
#6 x 5/8"	100	22000	#8 x 1-3/4"	100	4500	#10 x 1-1/2"	100	4500
#6 x 3/4"	100	18000	#8 x 2"	100	3000	#10 x 1-3/4"	100	6000
#6 x 1"	100	11000	#8 x 2-1/4"	100	3000	#10 x 2-1/2"	100	2000
#6 x 1-1/4"	100	10000	#8 x 2-1/2"	100	2500	#10 x 3"	100	2500
#6 x 1-1/2"	100	7500	#8 x 3"	100	2000	#12 x 2-1/2"	100	1500
#7 x 3/4"	100	10000						
#8 x 5/8"	100	12000						

Wood Screws

Vis à bois tête rond avec rondelle, prise carrée, plaqué zinc
Pan washer head socket wood screws, zinc plated



PWK CZ- Boîte/Pkg

04PWKCZ- Vrac/Bulk

Gros Filet / Coarse Thread

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 1"	100	8000	#8 x 1-1/2"	100	4000	#8 x 2-1/2"	100	1500
#8 x 1-1/8"	100	6000	#8 x 1-3/4"	100	4000	#8 x 3"	100	1000
#8 x 1-1/4"	100	6000	#8 x 2"	100	3500			

Wood Screws

Vis à bois tête rond avec rondelle, prise carrée, plaqué zinc
Pan washer head socket wood screws, zinc plated



PWKHLZ- Boîte/Pkg

04PWKHLZ- Vrac/Bulk

Deux paliers de filets / High-Low

Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 1-1/8"	100	6000



Wood Screws

Vis à bois franc tête ronde avec rondelle, prise carrée, acier
Pan washer head socket hardwood screws, steel

PWK17Z- Boîte/Pkg

04PWK17Z- Vrac/Bulk

Type 17

Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 2"	100	2500
#8 x 2-1/2"	100	2000
#8 x 3"	100	1500

Wood Screws



Vis à bois franc tête ronde , prise carrée, acier
Round head socket hardwood screws, steel

04RK17P- Vrac/Bulk

Type 17

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 1"	-	12000	#8 x 5/8"	-	12000	#8 x 1-1/4"	-	6000
#6 x 1-1/2"	-	6000	#8 x 3/4"	-	10000	#8 x 1-1/2"	-	5000
#8 x 1/2"	-	15000	#8 x 7/8"	-	11000	#8 x 2"	-	3000
			#8 x 1"	-	8000	#8 x 2-1/2"	-	2000

Wood Screws



Vis à bois franc tête plate , prise carrée, acier
Flat head socket hardwood screws, steel

04FK17P- Vrac/Bulk

Type 17

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 5/8"	-	20000	#8 x 1-1/2"	-	5000	#10 x 1"	-	7000
#8 x 1/2"	-	15000	#8 x 1-3/4"	-	5000	#10 x 1-1/4"	-	5000
#8 x 5/8"	-	12000	#8 x 2"	-	4000	#10 x 1-1/2"	-	5500
#8 x 3/4"	-	15000	#8 x 2-1/4"	-	3000	#10 x 1-3/4"	-	3000
#8 x 1"	-	8000	#8 x 2-1/2"	-	3000	#10 x 2"	-	2500
#8 x 1-1/4"	-	6000	#8 x 3"	-	1500	#10 x 2-1/2"	-	2000
						#10 x 3"	-	1200

Wood Screws

Vis tête plate dégagée, prise carrée
Flat head socket low-root (undercut)

Plaque jaune zinc (tête #7 - punch #1) / Yellow zinc plated (Head #7 - Socket #1)



04FKLRYZ- Vrac/Bulk

Gros Filet / Coarse Thread

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
10-12 x 5/8"	-	24000	10-12 x 7/8"	-	15000

Wood Screws

Vis pour penture d'armoire plaqué laiton antique
Wood screws for cabinet hinges, socket. Antique brass plated



OKAB- (100/Oval)

04OKAB- (Vrac/Oval)

FKAB- (100/Flat)


04FKAB- (Vrac/Flat)

Prise Carrée / Socket Drive

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#5 x 1/2" OVAL	100	15000	#5 x 5/8" FLAT	100	15000

Wood Screws

Vis pour penture d'armoire plaqué cuivre antique
Wood screws for cabinet hinges, socket. Antique copper plated



OKAC- (100/Oval)

04OKAC- (Vrac/Oval)

FKAC- (100/Flat)


04FKAC- (Vrac/Flat)

Prise Carrée / Socket Drive

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#5 x 1/2" OVAL	100	15000	#5 x 5/8" FLAT	100	15000

Wood Screws

Vis pour penture d'armoire peinte blanche
Wood screws for cabinet hinges, socket. White painted



FKWW- (100/Oval)

04FKWW- (Vrac/Oval)

OKWW- (100/Flat)

04OKWW- (Vrac/Flat)

Prise Carrée / Socket Drive

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#5 x 1/2" OVAL	100	15000	#5 x 5/8" FLAT	100	15000



Wood Screws

Vis pour penture à piano tête plate à prise carrée, plaqué laiton
Flat socket wood screws for piano hinges, brass plated

FKWB- Boîte/Pkg

04FKWB- Vrac/Bulk

Laiton / Brass

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#4 x 5/8"	100	40000	#5 x 5/8"	100	34000	#6 x 5/8"	100	30000
#4 x 3/4"	100	35000	#5 x 3/4"	100	30000	#6 x 3/4"	100	25000



One Way Screws

Vis antivol pour métal & bois, à sens unique, plaqué zinc
One way sheet metal / wood screws, zinc plated

OWSZ- Boîte/Pkg

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 3/4"	100	-	#10 x 1"	100	-	#12 x 1"	100	-
#8 x 1"	100	-	#10 x 1-1/4"	100	-	#12 x 1-1/2"	100	-
#8 x 1-1/4"	100	-	#10 x 1-1/2"	100	-	#12 x 2"	100	-
#8 x 1-1/2"	100	-	#10 x 2"	100	-	#14 x 1-1/2"	100	-
#8 x 2"	100	-				#14 x 2"	100	-



Metal/Wood Screws

Vis à métal/bois tête blanche, plaqué zinc
White head metal/wood screws, zinc plated

(TRUSS) **TKAW- (100)**

(TRUSS) **04TKAW- Vrac/Bulk**

(PAN) **PKAW- (100)**

(PAN) **04PKAW- Vrac/Bulk**

Truss, Pan

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 5/8" pan	100	19000	#8 x 2" pan	100	4000
#6 x 1" pan	100	12000	#8 x 2-1/2" pan	100	2500
#6 x 1-1/4" pan	100	10000	#8 x 5/8" truss	100	11000
#6 x 1-1/2" pan	100	7000	#8 x 1" truss	100	8000
#8 x 1/2" pan	100	14000	#8 x 1-1/2" truss	100	4500
#8 x 1-1/4" pan	100	7000			

Framing Screws

Vis à cloison de métal, noir phosphate
Pan framing screws, black phosphate



PFS- Boîte/Pkg

05PFS- Vrac/Bulk

Type S

Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 7/16"	100	15000

Metal Screws

Vis à métal hexagone avec rondelle, plaqué zinc
Hex washer head metal screws, zinc plated



HUT- Boîte/Pkg

04HUT- Vrac/Bulk

Type A

N° Gr.	Dimension	A/F	Boîte	Vrac	N° Gr.	Dimension	A/F	Boîte	Vrac
HUT-6X14IW-Z	6 x 1/4	0.250	100	25000	HUT-10X2IW-Z	10 x 2	0.313	100	3000
HUT-6X38IW-Z	6 x 3/8	0.250	100	22000	HUT-10X212IW-Z	10 x 2-1/2	0.313	100	2500
HUT-6X12IW-Z	6 x 1/2	0.250	100	20000	HUT-10X3IW-Z	10 x 3	0.313	100	2000
HUT-6X58IW-Z	6 x 5/8	0.250	100	18000	HUT-12X12IW-Z	12 x 1/2	0.313	100	10000
HUT-6X34IW-Z	6 x 3/4	0.250	100	15000	HUT-12X58IW-Z	12 x 5/8	0.313	100	8000
HUT-6X1IW-Z	6 x 1	0.250	100	12000	HUT-12X34IW-Z	12 x 3/4	0.313	100	6000
HUT-6X114IW-Z	6 x 1-1/4	0.250	100	10000	HUT-12X1IW-Z	12 x 1	0.313	100	5000
HUT-6X112IW-Z	6 x 1-1/2	0.250	100	8000	HUT-12X114IW-Z	12 x 1-1/4	0.313	100	4000
HUT-6X2IW-Z	6 x 2	0.250	100	6000	HUT-12X112IW-Z	12 x 1-1/2	0.313	100	3000
HUT-8X38IW-Z	8 x 3/8	0.250	100	18000	HUT-12X2IW-Z	12 x 2	0.313	100	2500
HUT-8X12IW-Z	8 x 1/2	0.250	100	15000	HUT-14X12IW-Z	14 x 1/2	0.313	100	6000
HUT-8X58IW-Z	8 x 5/8	0.250	100	13000	HUT-14X58IW-Z	14 x 5/8	0.375	100	5000
HUT-8X34IW-Z	8 x 3/4	0.250	100	12000	HUT-14X34IW-Z	14 x 3/4	0.375	100	4000
HUT-8X1IW-Z	8 x 1	0.250	100	8000	HUT-14X1IW-Z	14 x 1	0.375	100	3500
HUT-8X114IW-Z	8 x 1-1/4	0.250	100	7000	HUT-14X114IW-Z	14 x 1-1/4	0.375	100	3000
HUT-8X112IW-Z	8 x 1-1/2	0.250	100	6000	HUT-14X112IW-Z	14 x 1-1/2	0.375	100	2500
HUT-8X2IW-Z	8 x 2	0.250	100	4000	HUT-14X2IW-Z	14 x 2	0.375	100	2000
HUT-10X38IW-Z	10 x 3/8	0.313	100	15000	HUT-516X34IW-Z	5/16 x 3/4	0.500	100	2000
HUT-10X12IW-Z	10 x 1/2	0.313	100	12000	HUT-516X1IW-Z	5/16 x 1	0.500	100	1600
HUT-10X58IW-Z	10 x 5/8	0.313	100	10000	HUT-516X114IW-Z	5/16 x 1-1/4	0.500	100	1400
HUT-10X34IW-Z	10 x 3/4	0.313	100	8000	HUT-516X112IW-Z	5/16 x 1-1/2	0.500	100	1200
HUT-10X1IW-Z	10 x 1	0.313	100	6000	HUT-38X1IW-Z	3/8 x 1	0.563	100	1200
HUT-10X114IW-Z	10 x 1-1/4	0.313	100	5000	HUT-38X114IW-Z	3/8 x 1-1/4	0.563	100	1000
HUT-10X112IW-Z	10 x 1-1/2	0.313	100	4000	HUT-38X112IW-Z	3/8 x 1-1/2	0.563	100	800

Metal Screws

Vis à métal hexagone avec rondelle, prise plate, plaqué zinc
Slotted Hex washer head metal screws, zinc plated



HLT- Boîte/Pkg

04HLT- Vrac/Bulk

Type AB

N° Gr.	Dimension	A/F	Boîte	Vrac	N° Gr.	Dimension	A/F	Boîte	Vrac
HLT-6X14IW-Z	6 x 1/4	0.250	100	25000	HLT-10X2IW-Z	10 x 2	0.313	100	3000
HLT-6X38IW-Z	6 x 3/8	0.250	100	22000	HLT-10X212IW-Z	10 x 2-1/2	0.313	100	2500
HLT-6X12IW-Z	6 x 1/2	0.250	100	20000	HLT-10X3IW-Z	10 x 3	0.313	100	2000
HLT-6X58IW-Z	6 x 5/8	0.250	100	18000	HLT-12X12IW-Z	12 x 1/2	0.313	100	10000
HLT-6X34IW-Z	6 x 3/4	0.250	100	15000	HLT-12X58IW-Z	12 x 5/8	0.313	100	8000
HLT-6X1IW-Z	6 x 1	0.250	100	12000	HLT-12X34IW-Z	12 x 3/4	0.313	100	6000
HLT-6X114IW-Z	6 x 1-1/4	0.250	100	10000	HLT-12X1IW-Z	12 x 1	0.313	100	5000
HLT-6X112IW-Z	6 x 1-1/2	0.250	100	8000	HLT-12X114IW-Z	12 x 1-1/4	0.313	100	4000
HLT-6X2IW-Z	6 x 2	0.250	100	6000	HLT-12X112IW-Z	12 x 1-1/2	0.313	100	3000
HLT-8X38IW-Z	8 x 3/8	0.250	100	18000	HLT-12X2IW-Z	12 x 2	0.313	100	2500
HLT-8X12IW-Z	8 x 1/2	0.250	100	15000	HLT-14X12IW-Z	14 x 1/2	0.313	100	6000
HLT-8X58IW-Z	8 x 5/8	0.250	100	13000	HLT-14X58IW-Z	14 x 5/8	0.375	100	5000
HLT-8X34IW-Z	8 x 3/4	0.250	100	12000	HLT-14X34IW-Z	14 x 3/4	0.375	100	4000
HLT-8X1IW-Z	8 x 1	0.250	100	8000	HLT-14X1IW-Z	14 x 1	0.375	100	3500
HLT-8X114IW-Z	8 x 1-1/4	0.250	100	7000	HLT-14X114IW-Z	14 x 1-1/4	0.375	100	3000
HLT-8X112IW-Z	8 x 1-1/2	0.250	100	6000	HLT-14X112IW-Z	14 x 1-1/2	0.375	100	2500
HLT-8X2IW-Z	8 x 2	0.250	100	4000	HLT-14X2IW-Z	14 x 2	0.375	100	2000
HLT-10X38IW-Z	10 x 3/8	0.313	100	15000	HLT-516X34IW-Z	5/16 x 3/4	0.500	100	2000
HLT-10X12IW-Z	10 x 1/2	0.313	100	12000	HLT-516X1IW-Z	5/16 x 1	0.500	100	1600
HLT-10X58IW-Z	10 x 5/8	0.313	100	10000	HLT-516X114IW-Z	5/16 x 1-1/4	0.500	100	1400
HLT-10X34IW-Z	10 x 3/4	0.313	100	8000	HLT-516X112IW-Z	5/16 x 1-1/2	0.500	100	1200
HLT-10X1IW-Z	10 x 1	0.313	100	6000	HLT-38X1IW-Z	3/8 x 1	0.563	100	1200
HLT-10X114IW-Z	10 x 1-1/4	0.313	100	5000	HLT-38X114IW-Z	3/8 x 1-1/4	0.563	100	1000
HLT-10X112IW-Z	10 x 1-1/2	0.313	100	4000	HLT-38X112IW-Z	3/8 x 1-1/2	0.563	100	800



Roofing Screws

Vis à toiture tête hex avec rondelle d'acier & neoprene en 10 couleurs différentes
Roofing screws with steel & neoprene washer in 10 different colors

(GALVANISÉ) RSZ- Boîte/Pkg

(GALVANISÉ) 04RSZ- Vrac/Bulk

Galvanisé / Galvanized

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 1"	100	3000	#8 x 2"	100	3000	#14 x 1-1/2"	100	1500
#8 x 1-1/2"	100	3000				#14 x 2"	100	1500

(BLANC) RSZ- Boîte/Pkg

(BLANC) 04RSZ- Vrac/Bulk

(NOIR) RSZ- Boîte/Pkg

(NOIR) 04RSZ- Vrac/Bulk

(ROUGE) RSZ- Boîte/Pkg

(ROUGE) 04RSZ- Vrac/Bulk

(VERT) RSZ- Boîte/Pkg

(VERT) 04RSZ- Vrac/Bulk

Blanc , Noir, Rouge, Vert / White, Black, Red, Green

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 1"	100	3000	#8 x 2"	100	3000	#14 x 1/2"	100	1500
#8 x 1-1/2"	100	3000				#14 x 3/4"	100	1500

(OS) RSZ- Boîte/Pkg

(OS) 04RSZ- Vrac/Bulk

(VERT FONCÉ) RSZ- Boîte/Pkg

(VERT FONCÉ) 04RSZ- Vrac/Bulk

(BLEU) RSZ- Boîte/Pkg

(BLEU) 04RSZ- Vrac/Bulk

Os, Vert Foncé, Bleu / Bone, Dark Green, Blue

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 1"	100	3000	#8 x 2"	100	3000
#8 x 1-1/2"	100	3000			

(GRIS) RSZ- Boîte/Pkg

(GRIS) 04RSZ- Vrac/Bulk

(BRUN) RSZ- Boîte/Pkg

(BRUN) 04RSZ- Vrac/Bulk

Gris, Brun / Gray, Brown

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 1"	100	3000	#8 x 1-1/2"	100	3000

Metal Screws

Vis à métal tête plate cruciforme, plaqué jaune zinc
Flat head phillips metal screws, yellow zinc plated



04FPAYZ- Vrac/Bulk

Type A

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#7 x 3/4"	-	16000	#8 x 1"	-	10000	#10 x 1"	-	7000
#7 x 7/8"	-	11000	#8 x 1-1/4"	-	7000			

Metal Screws

Vis à métal tête plate à prise carrée, plaqué jaune zinc
Flat head socket metal screws, yellow zinc plated



FKAZ- Boîte/Pkg

04FKAZ- Vrac/Bulk

Type A

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 3/8"	100	15000	#8 x 7/8"	100	-	#10 x 1-1/2"	100	4500
#6 x 1/2"	100	31000	#8 x 1"	100	9000	#10 x 1-3/4"	100	3000
#6 x 5/8"	100	20000	#8 x 1-1/8"	-	9000	#10 x 2"	100	2500
#6 x 3/4"	100	18000	#8 x 1-1/4"	100	7000	#12 x 3/4"	100	-
#6 x 7/8"	100	-	#8 x 1-1/2"	100	5500	#12 x 1"	100	-
#6 x 1"	100	11000	#8 x 1-3/4"	100	5000	#12 x 1-1/4"	100	-
#6 x 1-1/4"	100	10000	#8 x 2"	100	3000	#12 x 1-1/2"	100	-
#6 x 1-1/2"	100	8000	#8 x 2-1/4"	-	2500	#12 x 2"	100	-
#6 x 1-3/4"	100	5000	#10 x 1/2"	100	15000	#14 x 3/4"	100	-
#6 x 2"	100	5000	#10 x 5/8"	100	8000	#14 x 1"	100	3500
#8 x 3/8"	100	25000	#10 x 3/4"	100	10000	#14 x 1-1/4"	100	-
#8 x 1/2"	100	19000	#10 x 7/8"	100	9000	#14 x 1-1/2"	100	-
#8 x 5/8"	100	17000	#10 x 1"	100	7000	#14 x 2"	100	-
#8 x 3/4"	100	14000	#10 x 1-1/4"	100	5500			

Metal Screws

Vis à métal tête truss à prise carrée, plaqué zinc
Truss head socket metal screws, zinc plated



04TKAZ- Vrac/Bulk

Type A

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 5/16"	-	15000	#8 x 3/8"	-	15000	#10 x 3/8"	-	12000
#6 x 5/8"	-	15000	#8 x 1/2"	-	14000	#10 x 1/2"	-	10000
#6 x 3/4"	-	15000	#8 x 5/8"	-	12000	#10 x 1"	-	6500
#6 x 7/8"	-	11000	#8 x 3/4"	-	10000	#10 x 1-3/4"	-	3000
#6 x 1"	-	12000	#8 x 1"	-	9000			
#6 x 1-1/2"	-	7000	#8 x 1-1/4"	-	8000	#14 x 1"	-	3800
			#8 x 1-1/2"	-	4500			

Vis à métal Quadrex / Quadrex metal screws

Plaqué zinc / Zinc Plated

04PQAZ- Vrac/Bulk

04FQAZ- Vrac/Bulk

04TQAZ- Vrac/Bulk

Type A


PAN



FLAT



TRUSS



Dimension	Vrac
#6 x 5/16"	24000
#6 x 3/8"	25000
#6 x 1/2"	20000
#6 x 5/8"	16000
#6 x 3/4"	16000
#6 x 1"	11000
#6 x 1-1/4"	7000
#6 x 1-1/2"	-
#6 x 1-3/4"	-
#6 x 2"	-
#8 x 3/8"	16000
#8 x 1/2"	15000
#8 x 5/8"	13000
#8 x 3/4"	10000
#8 x 1"	8000
#8 x 1-1/4"	6500
#8 x 1-1/2"	5000
#8 x 1-3/4"	-
#8 x 2"	3000
#10 x 3/8"	12000
#10 x 1/2"	10000
#10 x 5/8"	9000
#10 x 3/4"	8000
#10 x 7/8"	-
#10 x 1"	6000
#10 x 1-1/4"	6000
#10 x 1-1/2"	4000
#10 x 1-3/4"	3500
#10 x 2"	2500
#12 x 3/4"	6000
#12 x 1"	4000
#12 x 1-1/4"	2000
#12 x 1-1/2"	3000
#12 x 1-3/4"	2500
#12 x 2"	-
#14 x 1-1/4"	-
#14 x 1-1/2"	-
#14 x 2"	-

Dimension	Vrac
#6 x 5/16"	-
#6 x 3/8"	-
#6 x 1/2"	31000
#6 x 5/8"	20000
#6 x 3/4"	18000
#6 x 1"	11000
#6 x 1-1/4"	10000
#6 x 1-1/2"	8000
#6 x 1-3/4"	5000
#6 x 2"	5000
#8 x 3/8"	25000
#8 x 1/2"	19000
#8 x 5/8"	17000
#8 x 3/4"	14000
#8 x 1"	9000
#8 x 1-1/4"	7000
#8 x 1-1/2"	5500
#8 x 1-3/4"	5000
#8 x 2"	3000
#10 x 3/8"	-
#10 x 1/2"	15000
#10 x 5/8"	8000
#10 x 3/4"	10000
#10 x 7/8"	9000
#10 x 1"	7000
#10 x 1-1/4"	5500
#10 x 1-1/2"	4500
#10 x 1-3/4"	3000
#10 x 2"	2500
#12 x 3/4"	-
#12 x 1"	5500
#12 x 1-1/4"	4000
#12 x 1-1/2"	3500
#12 x 1-3/4"	-
#12 x 2"	2500
#14 x 1-1/4"	3500
#14 x 1-1/2"	2500
#14 x 2"	2000

Dimension	Vrac
#6 x 5/16"	-
#6 x 3/8"	20000
#6 x 1/2"	18000
#6 x 5/8"	-
#6 x 3/4"	15000
#6 x 1"	-
#6 x 1-1/4"	8000
#6 x 1-1/2"	-
#6 x 1-3/4"	-
#6 x 2"	-
#8 x 3/8"	15000
#8 x 1/2"	13000
#8 x 5/8"	10000
#8 x 3/4"	9000
#8 x 1"	7000
#8 x 1-1/4"	5500
#8 x 1-1/2"	4500
#8 x 1-3/4"	-
#8 x 2"	-
#10 x 3/8"	10000
#10 x 1/2"	9000
#10 x 5/8"	8000
#10 x 3/4"	7500
#10 x 7/8"	6500
#10 x 1"	6000
#10 x 1-1/4"	5000
#10 x 1-1/2"	3500
#10 x 1-3/4"	-
#10 x 2"	2500
#12 x 3/4"	-
#12 x 1"	-
#12 x 1-1/4"	-
#12 x 1-1/2"	-
#12 x 1-3/4"	-
#12 x 2"	-
#14 x 1-1/4"	-
#14 x 1-1/2"	-
#14 x 2"	-

Metal Screws

Vis à métal tête pan à prise carrée, plaqué zinc
Pan head socket metal screws, zinc plated



PKAZ- Boîte/Pkg

04PKAZ- Vrac/Bulk

Type A

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#4 x 1/4"	100	60000	#7 x 5/8"	100	15000	#10 x 1-3/4"	100	3000
#4 x 5/16"	100	46000	#7 x 3/4"	100	12000	#10 x 2"	100	3000
#4 x 3/8"	100	15000	#7 x 1"	100	10000	#12 x 1/2"	100	7500
#4 x 1/2"	100	35000	#8 x 3/8"	100	16000	#12 x 5/8"	100	6000
#4 x 5/8"	100	15000	#8 x 1/2"	100	14000	#12 x 3/4"	100	5000
#4 x 3/4"	100	15000	#8 x 5/8"	100	12000	#12 x 1"	100	4500
#4 x 1"	100	13000	#8 x 3/4"	100	8000	#12 x 1-1/4"	100	3500
#6 x 1/4"	100	26000	#8 x 7/8"	100	8000	#12 x 1-1/2"	100	3000
#6 x 5/16"	100	15000	#8 x 1"	100	9000	#12 x 1-3/4"	100	2500
#6 x 3/8"	100	26000	#8 x 1-1/4"	100	7000	#12 x 2"	100	2000
#6 x 1/2"	100	22000	#8 x 1-1/2"	100	5000	#14 x 5/8"	100	5000
#6 x 5/8"	100	19000	#8 x 1-3/4"	100	4000	#14 x 3/4"	100	3000
#6 x 3/4"	100	16000	#8 x 2"	100	3000	#14 x 1"	100	4000
#6 x 7/8"	100	10000	#8 x 2-1/2"	100	2000	#14 x 1-1/4"	100	3000
#6 x 1"	100	12000	#8 x 3"	100	1800	#14 x 1-1/2"	100	2500
#6 x 1-1/4"	100	8000	#10 x 3/8"	100	11000	#14 x 1-3/4"	100	2000
#6 x 1-1/2"	100	6000	#10 x 1/2"	100	9000	#14 x 2"	100	1500
#6 x 1-3/4"	100	4500	#10 x 5/8"	100	6000			
#6 x 2"	100	4000	#10 x 3/4"	100	8000			
#7 x 3/8"	100	15000	#10 x 7/8"	100	6000			
#7 x 1/2"	100	18000	#10 x 1"	100	5500			
			#10 x 1-1/4"	100	5500			
			#10 x 1-1/2"	100	4000			

K-lath Screws

Vis pour lattes métalliques, type Tek plaqué zinc et type S noir phosphate
K-Lath screws, type Tek zinc plated, type S black phosphate

type tek

type S



KLTSZ- Boîte/Pkg

05KLTSZ- Vrac/Bulk

KLTSZ- Boîte/Pkg

05KLTSZ- Vrac/Bulk

Type Tek / Type S

Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 1/2" Type Tek	100	10000
#8 x 9/16" Type S	100	10000

Spécifications auto-perçreuse TEK WAFER

**Vis type
auto-perçreuse**

**Self-drilling screws
type TEK**



Specifications

Dimension	TEK #	Pointe de vis	Dimension	TEK #	Pointe de vis
#6 x 3/8"	#2	.090 - 13ga.	#12 x 3/4"	#3	.210 - 5ga.
#6 x 1/2"	#2	.090 - 13ga.	#12 x 1"	#3	.210 - 5ga.
#6 x 1-1/4"	#2	.090 - 13ga.	#12 x 1-1/4"	#3	.187 - 3/16"
			#12 x 1-1/2"	#3	.187 - 3/16"
#8 x 1/2"	#2	.104 - 12ga.	#12 x 2"	#3	.210 - 5ga.
#8 x 5/8"	#2	.104 - 12ga.	#14 x 3/4"	#3	.250 - 1/4"
#8 x 3/4"	#2	.120 - 11ga.	#14 x 1"	#3	.250 - 1/4"
#8 x 1"	#2	.120 - 11ga.	#14 x 1-1/2"	#3	.250 - 1/4"
#8 x 1-1/4"	#2	.120 - 11ga.	#14 x 2"	#3	.250 - 1/4"
#8 x 1-1/2"	#2	.120 - 11ga.			
#10 x 1/2"	#2	.104 - 12ga.			
#10 x 5/8"	#2	.104 - 12ga.			
#10 x 3/4"	#2	.104 - 12ga.			
#10 x 1"	#2	.104 - 12ga.			
#10 x 1-1/4"	#2	.104 - 12ga.			

**Vis à tête (wafer) (wafer) head with
ou sans (reamer) or not (reamer)**

Specifications

Dimension	Longueur filets	TEK #	Pointe de vis
10-24 x 3/4"	1/2"	#3	.179 - 7ga.
10-24 x 1"	11/16"	#3	.179 - 7ga.
10-24 x 1-1/4"	3/4"	#3	.179 - 7ga.
11-16 x 13/16"	1/2"	#2	.090 - 13ga.
11-16 x 1-1/4"	3/4"	#2	.090 - 13ga.
10 x 1-7/16"	1"	#3	.179 - 7ga.
12-24 x 2"	1-1/2"	#3	.210 - 5ga.
12-24 x 2-1/2"	2"	#4	.250 - 1/4"
12-24 x 2-3/4"	2-1/4"	#4	.250 - 1/4"

Tek Screws

Vis à tête (wafer) à prise carrée, plaqué zinc
Wafer head socket screws, zinc plated



WKTZ- Boîte/Pkg

04WKTZ- Vrac/Bulk

Type auto-perforeuses (TEK)

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
10-24 x 3/4"	100	7500	10-24 x 3"	100	2000	12-24 x 2-1/2"	100	2000
10-24 x 1"	100	5000	10-24 x 4"	100	1500	12-24 x 3"	100	1500
10-24 x 1-1/4"	100	3500	11-16 x 3/4"	100	5000	12-24 x 4"	100	1000
10-24 x 1-7/16"	100	3000	11-16 x 1-3/16"	100	3500	14-20 x 2"	100	1500
10-24 x 1-1/2"	100	3000	11-16 x 1-1/4"	100	3500	14-20 x 2-1/2"	100	1000
10-24 x 2"	100	2000	12-24 x 1-1/2"	100	2500	14-20 x 3"	100	1000
10-24 x 2-1/2"	100	2000	12-24 x 2"	100	2500	14-20 x 4"	100	500

Tek Screws

Vis à tête (wafer) à prise cruciforme, acier gris
Wafer head phillips screws, grey steel



DSG- Boîte/Pkg

05DSG- Vrac/Bulk

Type auto-perforeuses (TEK)

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 1-1/4"	100	5000	#8 x 1-5/8"	100	5000

Tek Screws

Vis à (wafer ailettes) à prise carrée, plaqué zinc
Wafer-reamer head socket screws, zinc plated



WRTZ- Boîte/Pkg

04WRTZ- Vrac/Bulk

Type auto-perforeuses (TEK)

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
10-24 x 1-7/16"	100	4000	12-24 x 2"	100	2000
10-24 x 2"	100	2300	12-24 x 2-1/2"	100	2100
			12-24 x 3"	100	1000



Tek Screws

Vis à tête hexagonale plaqué zinc
Hexagon head screws, zinc plated

HTZ- Boîte/Pkg

04HTZ- Vrac/Bulk

Type auto-perforeuses (TEK)

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 1/2"	100	10000	#10 x 5/8"	100	8000	#12 x 1-3/4"	100	2000
#6 x 3/4"	100	10000	#10 x 3/4"	100	5000	#12 x 2"	100	2000
#8 x 1/2"	100	10000	#10 x 1"	100	4000	#12 x 2-1/2"	100	1000
#8 x 5/8"	100	10000	#10 x 1-1/4"	100	7000	#12 x 3"	100	1000
#8 x 3/4"	100	10000	#10 x 1-1/2"	100	3000	#14 x 3/4"	100	2500
#8 x 1"	100	8000	#10 x 1-3/4"	100	2500	#14 x 1"	100	2500
#8 x 1-1/4"	100	5000	#10 x 2"	100	2000	#14 x 1-1/4"	100	2000
#8 x 1-1/2"	100	5000	#10 x 2-1/2"	100	1500	#14 x 1-1/2"	100	2000
#8 x 1-3/4"	100	3500	#10 x 3"	100	1500	#14 x 1-3/4"	100	2000
#8 x 2"	100	3500	#12 x 3/4"	100	4000	#14 x 2"	100	1500
#8 x 2-1/2"	100	3000	#12 x 1"	100	4000	#14 x 2-1/2"	100	1000
#10 x 1/2"	100	10000	#12 x 1-1/4"	100	3000	#14 x 3"	100	1000
			#12 x 1-1/2"	100	2500	#14 x 3-1/2"	100	750
						#14 x 4"	100	500



04RSD- Vrac/Bulk

Tek Screws

Vis à tête hexagonale plaqué zinc avec
rondelle scellée neoprène
Hexagon head screws with neoprene washer,
zinc plated

Type auto-perforeuses (TEK)

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#10 x 3/4"	-	5000	#14 x 3/4"	-	2500	#14 x 2-1/2"	-	1000
#12 x 3/4"	-	3500	#14 x 1"	-	2000	#14 x 3"	-	500
#12 x 1"	-	3000	#14 x 1-1/4"	-	1500	#14 x 4"	-	500
#12 x 1-1/4"	-	2500	#14 x 1-1/2"	-	1500	#14 x 5"	-	500
#12 x 1-1/2"	-	2000	#14 x 2"	-	1000	#14 x 6"	-	500
#12 x 2"	-	1500						
#12 x 3"	-	1000						



TKTZ- Boîte/Pkg

04TKTZ- Vrac/Bulk

Tek Screws

Vis à tête truss à prise carrée, plaqué zinc
Truss head socket screws, zinc plated

Type auto-perforeuses (TEK)

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 1/2"	100	13000	#10 x 1/2"	100	10000

Tek Screws

Vis à tête pan, prise carrée, plaqué zinc
Pan head socket screws, zinc plated



PKTZ- Boîte/Pkg

04PKTZ- Vrac/Bulk

Type auto-perforeuses (TEK)

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 3/8"	100	30000	#8 x 1-1/2"	100	5000	#12 x 3/4"	100	5000
#6 x 1/2"	100	15000	#8 x 1-3/4"	100	3000	#12 x 1"	100	4000
#6 x 5/8"	100	15000	#8 x 2"	100	2500	#12 x 1-1/4"	100	3000
#6 x 3/4"	100	15000	#8 x 2-1/2"	100	2000	#12 x 1-1/2"	100	2500
#6 x 1"	100	10000	#10 x 1/2"	100	10000	#12 x 1-3/4"	100	2000
#6 x 1-1/4"	100	8000	#10 x 5/8"	100	7500	#12 x 2"	100	2000
#6 x 1-1/2"	100	7500	#10 x 3/4"	100	7500	#14 x 3/4"	100	4000
#8 x 3/8"	100	15000	#10 x 1"	100	5000	#14 x 1"	100	3000
#8 x 1/2"	100	10000	#10 x 1-1/4"	100	3500	#14 x 1-1/4"	100	2500
#8 x 5/8"	100	10000	#10 x 1-1/2"	100	3000	#14 x 1-1/2"	100	2000
#8 x 3/4"	100	10000	#10 x 1-3/4"	100	2500	#14 x 1-3/4"	100	2000
#8 x 1"	100	7500	#10 x 2"	100	2000	#14 x 2"	100	1500
#8 x 1-1/4"	100	5000	#10 x 2-1/2"	100	2000			

Tek Screws

Vis pan à prise quadrex (pour cheminée), plaqué noir oxyde
Pan head quadrex screws (for fireplace), black oxide plated



PQTB- Boîte/Pkg

04PQTB- Vrac/Bulk

Type auto-perforeuses (TEK)

Dimension	Boîte	Vrac
#8 x 1/2"	100	14000

Tek Screws

Vis à cloison de métal à prise cruciforme, noir phosphate
Pan head phillips framing screws, black phosphate



PF- Boîte/Pkg

05PF- Vrac/Bulk

Type auto-perforeuses (TEK)

Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 7/16"	100	15000



Tek Screws

Vis à tête plate à prise carrée, plaqué zinc
Flat head socket screws, zinc plated

FCD- Boîte/Pkg

04FCD- Vrac/Bulk

Type auto-perforeuses (TEK)

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 1/2"	100	15000	#8 x 1/2"	100	10000	#10 x 3/4"	100	7500
#6 x 5/8"	100	15000	#8 x 3/4"	100	10000	#10 x 1"	100	5000
#6 x 3/4"	100	15000	#8 x 1"	100	7500	#10 x 1-1/4"	100	3500
#6 x 1"	100	10000	#8 x 1-1/4"	100	5000	#10 x 1-1/2"	100	3000
#6 x 1-1/4"	100	8000	#8 x 1-1/2"	100	5000	#10 x 2"	100	2000
#6 x 1-1/2"	100	7500	#8 x 2"	100	2500			



Tek Screws

Vis à tête ovale à prise carrée, plaqué zinc
Oval head socket screws, zinc plated

OKTZ- Boîte/Pkg

04OKTZ- Vrac/Bulk

Type auto-perforeuses (TEK)

Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 1-1/4"	100	8000



Tek Screws

Vis à tête pan à prise cruciforme, plaqué zinc
Pan head phillips screws, zinc plated

PPD- Boîte/Pkg

04PPD- Vrac/Bulk

Type auto-perforeuses (TEK)

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#6 x 3/8"	100	30000	#8 x 1-1/2"	100	5000	#12 x 3/4"	100	5000
#6 x 1/2"	100	15000	#8 x 1-3/4"	100	3000	#12 x 1"	100	4000
#6 x 5/8"	100	15000	#8 x 2"	100	2500	#12 x 1-1/4"	100	3000
#6 x 3/4"	100	15000	#8 x 2-1/2"	100	2000	#12 x 1-1/2"	100	2500
#6 x 1"	100	10000	#10 x 1/2"	100	10000	#12 x 1-3/4"	100	2000
#6 x 1-1/4"	100	8000	#10 x 5/8"	100	7500	#12 x 2"	100	2000
#6 x 1-1/2"	100	7500	#10 x 3/4"	100	7500	#14 x 3/4"	100	4000
#8 x 3/8"	100	15000	#10 x 1"	100	5000	#14 x 1"	100	3000
#8 x 1/2"	100	10000	#10 x 1-1/4"	100	3500	#14 x 1-1/4"	100	2500
#8 x 5/8"	100	10000	#10 x 1-1/2"	100	3000	#14 x 1-1/2"	100	2000
#8 x 3/4"	100	10000	#10 x 1-3/4"	100	2500	#14 x 1-3/4"	100	2000
#8 x 1"	100	7500	#10 x 2"	100	2000	#14 x 2"	100	1500
#8 x 1-1/4"	100	5000	#10 x 2-1/2"	100	2000			

Drive Anchor

Boulons coinçeurs à tête ronde et plate
Round / Flat split drive anchor



	N° Gr.	Dimension	Grandeur du foret	Profondeur minimum	Boîte	Vrac
Tête plate	300-C-4436	1/4" x 1-1/2"	1/4"	1-1/8"	100	1000
	300-C-4443	1/4" x 2"	1/4"	1-1/8"	100	1000
	300-C-4448	1/4" x 2-1/2"	1/4"	1-1/8"	100	1000
	300-C-4455	1/4" x 3"	1/4"	1-1/8"	100	1000
	300-C-4460	1/4" x 3-1/2"	1/4"	1-1/8"	100	1000
	300-C-4466	1/4" x 4"	1/4"	1-1/8"	100	1000
Tête ronde	300-C-7427	3/16" x 1-1/4"	1/4"	1-1/8"	100	1000
	300-C-7436	3/16" x 1-1/2"	1/4"	1-1/8"	100	1000
	300-C-7443	1/4" x 2"	1/4"	1-1/8"	100	1000
	300-C-7448	1/4" x 2-1/2"	1/4"	1-1/8"	100	1000

Concrete Screws

Vis à ciment tête plate à prise carrée, plaqué jaune zinc
Flat head socket concrete screws, yellow zinc plated



VPFKCS- Boîte/Pkg

04FKCS- Vrac/Bulk

Dimension	Boîte	Vrac	Foret	Dimension	Boîte	Vrac	Foret
3/16 x 1-1/4	100	4500	5/32 x 3-1/2	1/4 x 1-1/4	100	3500	3/16 x 3-1/2
3/16 x 1-3/4	100	3500	5/32 x 3-1/2	1/4 x 1-3/4	100	2500	3/16 x 3-1/2
3/16 x 2-1/4	100	2500	5/32 x 4-1/2	1/4 x 2-1/4	100	2000	3/16 x 4-1/2
3/16 x 2-3/4	100	2000	5/32 x 4-1/2	1/4 x 2-3/4	100	2500	3/16 x 4-1/2
3/16 x 3-1/4	100	1500	5/32 x 5-1/2	1/4 x 3-1/4	100	1000	3/16 x 5-1/2
3/16 x 4	100	2000	5/32 x 5-1/2	1/4 x 4	50	1000	3/16 x 5-1/2

Concrete Screws

Vis à ciment tête hex avec rondelle, plaqué jaune zinc
Slotted hex washer head concrete screws, yellow zinc plated



VPHCS- Boîte/Pkg

04HCS- Vrac/Bulk

Dimension	Boîte	Vrac	Foret	Dimension	Boîte	Vrac	Foret
3/16 x 1-1/4	100	4500	5/32 x 3-1/2	1/4 x 1-1/4	100	3500	3/16 x 3-1/2
3/16 x 1-3/4	100	3500	5/32 x 3-1/2	1/4 x 1-3/4	100	2500	3/16 x 3-1/2
3/16 x 2-1/4	100	2500	5/32 x 4-1/2	1/4 x 2-1/4	100	2000	3/16 x 4-1/2
3/16 x 2-3/4	100	2000	5/32 x 4-1/2	1/4 x 2-3/4	100	2500	3/16 x 4-1/2
3/16 x 3-1/4	100	1500	5/32 x 5-1/2	1/4 x 3-1/4	100	1000	3/16 x 5-1/2
3/16 x 4	100	2000	5/32 x 5-1/2	1/4 x 4	50	1000	3/16 x 5-1/2

Vis à béton Concrete Screws



2 sortes de tête

	N° Gr.	Dimension	Grandeur du foret	Boîte	Vrac
 Tête hexagone fendue	800-C-3225	3/16 x 1-1/4"	5/32"	100	2000
	800-C-3230	3/16 x 1-3/4"	5/32"	100	1000
	800-C-3240	3/16 x 2-1/4"	5/32"	100	1000
	800-C-3245	3/16 x 2-3/4"	5/32"	100	1000
	800-C-3255	3/16 x 3-1/4"	5/32"	100	1000
	800-C-3265	3/16 x 3-3/4"	5/32"	100	1000
	800-C-3269	3/16 x 4"	5/32"	100	1000
	800-C-3429	1/4 x 1-1/4"	3/16"	100	2000
	800-C-3440	1/4 x 1-3/4"	3/16"	100	1000
	800-C-3446	1/4 x 2-1/4"	3/16"	100	1000
	800-C-3452	1/4 x 2-3/4"	3/16"	100	1000
	800-C-3458	1/4 x 3-1/4"	3/16"	100	1000
	800-C-3463	1/4 x 3-3/4"	3/16"	100	1000
	800-C-3466	1/4 x 4"	3/16"	100	1000
	800-C-3469	1/4 x 5"	3/16"	100	1000
 Tête plate fraisée combinée phillips et robertson	800-C-5225	3/16 x 1-1/4"	5/32"	100	2000
	800-C-5230	3/16 x 1-3/4"	5/32"	100	1000
	800-C-5240	3/16 x 2-1/4"	5/32"	100	1000
	800-C-5245	3/16 x 2-3/4"	5/32"	100	1000
	800-C-5255	3/16 x 3-1/4"	5/32"	100	1000
	800-C-5265	3/16 x 3-3/4"	5/32"	100	1000
	800-C-5269	3/16 x 4"	5/32"	100	1000
	800-C-5429	1/4 x 1-1/4"	3/16"	100	2000
	800-C-5440	1/4 x 1-3/4"	3/16"	100	1000
	800-C-5446	1/4 x 2-1/4"	3/16"	100	1000
	800-C-5452	1/4 x 2-3/4"	3/16"	100	1000
	800-C-5458	1/4 x 3-1/4"	3/16"	100	1000
	800-C-5463	1/4 x 3-3/4"	3/16"	100	1000
	800-C-5466	1/4 x 4"	3/16"	100	1000
	800-C-5469	1/4 x 5"	3/16"	100	1000
	800-C-5472	1/4 x 6"	3/16"	100	1000



Dowel Screws

Goujons en acier fileté, plaqué zinc
Dowel screws, zinc plated

DP- Boîte/Pkg

04DP- Vrac/Bulk

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
3/16 x 1-1/2	25	7000	1/4 x 2	25	3600	5/16 x 2-1/2	25	1700
3/16 x 2	25	6700	1/4 x 2-1/2	25	3000	5/16 x 3	25	1300
3/16 x 2-1/2	25	5400				5/16 x 3-1/2	25	1000

Hanger Bolts

Boulons de patte de table en acier, plaqué zinc
Hanger bolts, zinc plated



HP- Boîte/Pkg

04HP- Vrac/Bulk

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
3/16 x 1-3/4	25	5000	5/16 x 1-3/4	25	2000	3/8 x 2	25	600
3/16 x 2-1/2	25	2500	5/16 x 2	25	2500	3/8 x 2-1/2	25	1200
1/4 x 1-1/2	25	5000	5/16 x 2-1/2	25	1800	3/8 x 3	25	500
1/4 x 1-3/4	25	4000	5/16 x 3	25	1500	3/8 x 3-1/2	25	400
1/4 x 2	25	3500	5/16 x 3-1/2	25	1200	3/8 x 4	25	800
1/4 x 2-1/2	25	2500	5/16 x 4	25	1100			
1/4 x 3	25	1500	5/16 x 5	25	400			
			5/16 x 6	25	300			

Hanger Bolts

Boulons à rampe avec rondelle et écrou, plaqué zinc
Handrail hanger bolts with washer & nut, zinc plated




04HRHZ- Vrac/Bulk

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
3/16 x 1-3/4	25	5000	5/16 x 1-3/4	25	2000	3/8 x 2	25	600
3/16 x 2-1/2	25	2500	5/16 x 2	25	2500	3/8 x 2-1/2	25	1200
1/4 x 1-1/2	25	5000	5/16 x 2-1/2	25	1800	3/8 x 3	25	500
1/4 x 1-3/4	25	4000	5/16 x 3	25	1500	3/8 x 3-1/2	25	400
1/4 x 2	25	3500	5/16 x 3-1/2	25	1200	3/8 x 4	25	800
1/4 x 2-1/2	25	2500	5/16 x 4	25	1100			
1/4 x 3	25	1500	5/16 x 5	25	400			
			5/16 x 6	25	300			

Screw caps


Capuchons à vis #8 en plastique
#8 plastic push cap



PPC- Boîte/Pkg

Pour prise #2 / For #2 socket

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
Blanc / White	50	-	Gris / Grey	50	-
Noir / Black	50	-	Amande / Almond	50	-



Screw caps

Capuchons à vis #6 en plastique
#6 plastic push cap

PPC6- Boîte/Pkg

Pour prise #1 / For #1 socket

Dimension	Boîte	Vrac
Blanc / White	50	-
Noir / Black	50	-



Hooks

Crochets à tasse de sûreté, acier peinturé blanc
Safety cup hooks, steel white painted

SCHW- Boîte/Pkg

Dimension	Boîte	Vrac
7/8"	100	-
1-1/4"	50	-



Hooks

Crochet à tableau
Hook board

N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac
470-U-N130	Pour vis de diamètre de 1/8" à 3/16"	100	1000



Machine Screws

Vis à tête fraisée, prise plate
Flat head slot machine screws
Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

5102 A1
S/S UNC

2 56			4 40			6 32			8 32		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-014	3/16"	100	-036	1/8"	100	-082	3/16"	100	-133	1/4"	100
-015	1/4"	100	-038	3/16"	100	-083	1/4"	100	-134	5/16"	100
-016	5/16"	100	-039	1/4"	100	-084	5/16"	100	-135	3/8"	100
-017	3/8"	100	-040	5/16"	100	-085	3/8"	100	-137	1/2"	100
-019	1/2"	100	-041	3/8"	100	-087	1/2"	100	-138	5/8"	100
-020	5/8"	100	-042	7/16"	100	-088	5/8"	100	-139	3/4"	100
-021	3/4"	100	-043	1/2"	100	-089	3/4"	100	-140	7/8"	100
			-044	5/8"	100	-090	7/8"	100	-141	1"	100
			-045	3/4"	100	-091	1"	100	-143	1-1/4"	100
			-047	1"	100	-093	1-1/4"	100	-145	1-1/2"	100
			-049	1-1/4"	100	-095	1-1/2"	100	-147	1-3/4"	100
						-098	2"	100	-148	2"	100
						-100	2-1/2"	100	-150	2-1/2"	100
						-102	3"	100	-152	3"	100
10 24			10 32			12 24			1/4" - 20		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-185	1/4"	100	-213	1/4"	100	-246	1/2"	100	-303	3/8"	100
-186	5/16"	100	-214	5/16"	100	-247	5/8"	100	-304	7/16"	100
-187	3/8"	100	-215	3/8"	100	-248	3/4"	100	-305	1/2"	100
-188	7/16"	100	-217	1/2"	100	-250	1"	100	-306	5/8"	100
-189	1/2"	100	-218	5/8"	100	-252	1-1/4"	100	-307	3/4"	100
-190	5/8"	100	-219	3/4"	100	-254	1-1/2"	100	-308	7/8"	100
-191	3/4"	100	-220	7/8"	100	-257	2"	100	-309	1"	100
-192	7/8"	100	-221	1"	100				-311	1-1/4"	100
-193	1"	100	-223	1-1/4"	100				-313	1-1/2"	100
-195	1-1/4"	100	-225	1-1/2"	100				-315	1-3/4"	100
-197	1-1/2"	100	-227	1-3/4"	100				-316	2"	100
-199	1-3/4"	100	-228	2"	100				-317	2-1/4"	100
-200	2"	100	-229	2-1/4"	100				-318	2-1/2"	100
-201	2-1/4"	100	-230	2-1/2"	100				-319	2-3/4"	100
-202	2-1/2"	100	-232	3"	100				-320	3"	100
-203	2-3/4"	100	-234	3-1/2"	100				-322	3-1/2"	100
-204	3"	100	-236	4"	100				-324	4"	100
-206	3-1/2"	100							-325	4-1/2"	100
-208	4"	100							-326	5"	100
									-329	6"	100
5/16" 18			3/8" 16								
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-441	5/8"	100	-451	2"	100	-487	3/4"	100	-498	2-1/2"	100
-442	3/4"	100	-453	2-1/2"	100	-489	1"	100	-499	2-3/4"	100
-443	7/8"	100	-454	2-3/4"	100	-491	1-1/4"	100	-500	3"	100
-444	1"	100	-455	3"	100	-493	1-1/2"	100	-502	3-1/2"	100
-446	1-1/4"	100	-457	3-1/2"	100	-495	1-3/4"	100	-504	4"	100
-448	1-1/2"	100	-459	4"	100	-496	2"	100			
-450	1-3/4"	100				-497	2-1/4"	100			

Machine Screws

Vis à tête ronde, prise plate

Round head slot machine screws

Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304

5103 A1 S/S UNC



2 56			4 40			6 32			8 32		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-014	3/16"	100	-039	1/4"	100	-083	1/4"	100	-133	1/4"	100
-015	1/4"	100	-040	5/16"	100	-084	5/16"	100	-134	5/16"	100
-019	1/2"	100	-041	3/8"	100	-085	3/8"	100	-135	3/8"	100
-021	3/4"	100	-043	1/2"	100	-087	1/2"	100	-137	1/2"	100
			-044	5/8"	100	-088	5/8"	100	-138	5/8"	100
			-045	3/4"	100	-089	3/4"	100	-139	3/4"	100
			-047	1"	100	-090	7/8"	100	-140	7/8"	100
			-049	1-1/4"	100	-091	1"	100	-141	1"	100
						-093	1-1/4"	100	-143	1-1/4"	100
						-095	1-1/2"	100	-145	1-1/2"	100
						-097	1-3/4"	100	-147	1-3/4"	100
						-098	2"	100	-148	2"	100
						-100	2-1/2"	100	-150	2-1/2"	100
						-102	3"	100	-152	3"	100

10 24			10 32			12 24			1/4" 20		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-185	1/4"	100	-213	1/4"	100	-246	1/2"	100	-303	3/8"	100
-186	5/16"	100	-214	5/16"	100	-248	3/4"	100	-305	1/2"	100
-187	3/8"	100	-215	3/8"	100	-250	1"	100	-306	5/8"	100
-189	1/2"	100	-217	1/2"	100	-252	1-1/4"	100	-307	3/4"	100
-190	5/8"	100	-218	5/8"	100	-254	1-1/2"	100	-308	7/8"	100
-191	3/4"	100	-219	3/4"	100	-257	2"	100	-309	1"	100
-192	7/8"	100	-220	7/8"	100				-311	1-1/4"	100
-193	1"	100	-221	1"	100				-313	1-1/2"	100
-195	1-1/4"	100	-223	1-1/4"	100				-315	1-3/4"	100
-197	1-1/2"	100	-225	1-1/2"	100				-316	2"	100
-199	1-3/4"	100	-227	1-3/4"	100				-317	2-1/4"	100
-200	2"	100	-228	2"	100				-318	2-1/2"	100
-201	2-1/4"	100	-229	2-1/4"	100				-319	2-3/4"	100
-202	2-1/2"	100	-230	2-1/2"	100				-320	3"	100
-203	2-3/4"	100	-231	2-3/4"	100				-322	3-1/2"	100
-204	3"	100	-232	3"	100				-324	4"	100
-206	3-1/2"	100	-234	3-1/2"	100				-325	4-1/2"	100
-208	4"	100							-326	5"	100
-209	4-1/2"	100							-329	6"	100

5/16" 18			3/8" 16		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-442	3/4"	100	-487	3/4"	100
-444	1"	100	-488	7/8"	100
-446	1-1/4"	100	-489	1"	100
-448	1-1/2"	100	-491	1-1/4"	100
-450	1-3/4"	100	-493	1-1/2"	100
-451	2"	100	-495	1-3/4"	100
-452	2-1/4"	100	-496	2"	100
			-498	2-1/2"	100
			-499	2-3/4"	100
			-500	3"	100
			-502	3-1/2"	100
			-504	4"	100



Machine Screws

Vis à tête ovale, prise plate
Oval head slot machine screws
Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

5104 A1
S/S UNC

6 32			8 32			10 24			10 32		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-085	3/8"	100	-137	1/2"	100	-187	3/8"	100	-215	3/8"	100
-087	1/2"	100	-139	3/4"	100	-189	1/2"	100	-217	1/2"	100
-089	3/4"	100	-141	1"	100	-191	3/4"	100	-219	3/4"	100
-091	1"	100	-143	1-1/4"	100	-193	1"	100	-221	1"	100
-093	1-1/4"	100	-145	1-1/2"	100	-195	1-1/4"	100	-223	1-1/4"	100
-095	1-1/2"	100	-147	1-3/4"	100	-197	1-1/2"	100	-225	1-1/2"	100
-098	2"	100	-148	2"	100	-199	1-3/4"	100	-227	1-3/4"	100
			-150	2-1/2"	100	-200	2"	100	-228	2"	100
						-202	2-1/2"	100	-230	2-1/2"	100
						-204	3"	100			

10 24			10 32			1/4" 20			5/16" 18		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-187	3/8"	100	-215	3/8"	100	-307	3/4"	100	-440	1/2"	100
-189	1/2"	100	-217	1/2"	100	-309	1"	100	-442	3/4"	100
-191	3/4"	100	-219	3/4"	100	-311	1-1/4"	100	-444	1"	100
-193	1"	100	-221	1"	100	-313	1-1/2"	100	-446	1-1/4"	100
-195	1-1/4"	100	-223	1-1/4"	100	-315	1-3/4"	100	-448	1-1/2"	100
-197	1-1/2"	100	-225	1-1/2"	100	-316	2"	100	-450	1-3/4"	100
-199	1-3/4"	100	-227	1-3/4"	100	-318	2-1/2"	100	-451	2"	100
-200	2"	100	-228	2"	100	-320	3"	100			
-202	2-1/2"	100	-230	2-1/2"	100						
-204	3"	100									

Machine Screws

Vis à tête pan, prise plate

Pan head slot machine screws

Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304

5105 A1 S/S UNC



2 56			4 40			6 32			8 32		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-015	3/16"	100	-038	3/16"	100	-082	3/16"	100	-133	1/4"	100
-017	1/4"	100	-039	1/4"	100	-083	1/4"	100	-134	5/16"	100
-019	1/2"	100	-040	5/16"	100	-084	5/16"	100	-135	3/8"	100
-021	3/4"	100	-041	3/8"	100	-085	3/8"	100	-137	1/2"	100
			-043	1/2"	100	-087	1/2"	100	-138	5/8"	100
			-044	5/8"	100	-088	5/8"	100	-139	3/4"	100
			-045	3/4"	100	-089	3/4"	100	-141	1"	100
			-047	1"	100	-090	7/8"	100	-143	1-1/4"	100
						-091	1"	100	-145	1-1/2"	100
						-093	1-1/4"	100	-148	2"	100
						-095	1-1/2"	100			

10 24			10 32			1/4"-20		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-185	1/4"	100	-213	1/4"	100	-303	3/8"	100
-187	3/8"	100	-214	5/16"	100	-305	1/2"	100
-189	1/2"	100	-215	3/8"	100	-306	5/8"	100
-190	5/8"	100	-217	1/2"	100	-307	3/4"	100
-191	3/4"	100	-218	5/8"	100	-309	1"	100
-193	1"	100	-219	3/4"	100	-311	1-1/4"	100
-195	1-1/4"	100	-221	1"	100	-313	1-1/2"	100
-197	1-1/2"	100	-223	1-1/4"	100	-316	2"	100
-200	2"	100	-225	1-1/2"	100	-318	2-1/2"	100
-202	2-1/2"	100	-228	2"	100	-320	3"	100
-204	3"	100	-232	3"	100			
-208	4"	100						



Machine Screws

Vis à tête cylindrique, prise plate
Fillister head slot machine screws
Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

5106 AI
S/S UNC

2 56			4 40			6 32			8 32		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-014	3/16"	100	-041	3/16"	100	-083	1/4"	100	-137	1/2"	100
-015	1/4"	100	-043	1/2"	100	-088	5/8"	100	-139	3/4"	100
-016	5/16"	100	-045	3/4"	100	-089	3/4"	100	-141	1"	100
-017	3/8"	100				-091	1"	100			
-019	1/2"	100									
10 24			10 32			1/4" 20			5/16" 18		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-189	1/2"	100	-215	3/8"	100	-303	3/8"	100	-442	3/4"	100
-191	3/4"	100	-217	1/2"	100	-305	1/2"	100	-443	7/8"	100
-193	1"	100	-219	3/4"	100	-307	3/4"	100	-444	1"	100
-195	1-1/4"	100	-221	1"	100	-309	1"	100	-448	1-1/2"	100
-197	1-1/2"	100				-311	1-1/4"	100	-451	2"	100
						-313	1-1/2"	100			



Machine Screws

Vis à tête truss, prise plate
Truss head slot machine screws
Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

5107 AI
S/S UNC

6 32			8 32			10 24			10 32		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-083	1/4"	100	-133	1/4"	100	-185	1/4"	100	-213	1/4"	100
-084	5/16"	100	-135	3/8"	100	-187	3/8"	100	-215	3/8"	100
-085	3/8"	100	-137	1/2"	100	-189	1/2"	100	-217	1/2"	100
-087	1/2"	100	-138	5/8"	100	-190	5/8"	100	-218	5/8"	100
-089	3/4"	100	-139	3/4"	100	-191	3/4"	100	-219	3/4"	100
-091	1"	100	-141	1"	100	-193	1"	100	-221	1"	100
-093	1-1/4"	100	-143	1-1/4"	100	-195	1-1/4"	100	-223	1-1/4"	100
			-145	1-1/2"	100	-197	1-1/2"	100	-225	1-1/2"	100
1/4" 20									-228	2"	100
N° Gr.	Long.	Boîte									
-305	1/2"	100									
-306	5/8"	100									
-307	3/4"	100									
-309	1"	100									
-311	1-1/4"	100									
-313	1-1/2"	100									
-316	2"	100									

Machine Screws

Vis à tête ronde à empreinte combinaison
Round head combination (socket/slot) machine screws
Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304




5109 AI
S/S UNC

6 32			8 32			10 24			10 32		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-087	1/2"	100	-137	1/2"	100	-189	1/2"	100	-217	1/2"	100
-089	3/4"	100	-139	3/4"	100	-191	3/4"	100	-219	3/4"	100
			-141	1"	100	-193	1"	100	-221	1"	100
			-143	1-1/4"	100	-195	1-1/4"	100	-223	1-1/4"	100
			-145	1-1/2"	100	-197	1-1/2"	100	-225	1-1/2"	100

1/4" 20			5/16" 18		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-305	1/2"	100	-442	3/4"	100
-306	5/8"	100	-444	1"	100
-307	3/4"	100	-448	1-1/2"	100
-309	1"	100	-451	2"	100
-311	1-1/4"	100			
-313	1-1/2"	100			
-316	2"	100			

Machine Screws

Vis à tête ovale, prise cruciforme
Oval head Phillips machine screws
Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



5113 AI
S/S UNC

6 32			8 32			10 24			10 32		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-085	3/8"	100	-135	3/8"	100	-187	3/8"	100	-215	3/8"	100
-087	1/2"	100	-137	1/2"	100	-189	1/2"	100	-217	1/2"	100
-089	3/4"	100	-138	5/8"	100	-190	5/8"	100	-218	5/8"	100
-091	1"	100	-139	3/4"	100	-191	3/4"	100	-219	3/4"	100
-093	1-1/4"	100	-141	7/8"	100	-193	1"	100	-221	1"	100
-095	1-1/2"	100	-143	1"	100	-195	1-1/4"	100	-223	1-1/4"	100
			-145	1-1/2"	100	-197	1-1/2"	100	-225	1-1/2"	100
			-148	2"	100	-199	1-3/4"	100	-228	2"	100

1/4" 20		
N° Gr.	Long.	Boîte
-305	1/2"	100
-306	5/8"	100
-307	3/4"	100
-309	1"	100
-311	1-1/4"	100
-313	1-1/2"	100
-316	2"	100
-318	2-1/2"	100
-320	3"	100
-324	4"	100



Machine Screws

Vis à tête plate, prise cruciforme
Flat head Phillips machine screws
Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

5111 A/
S/S UNC

2 56			4 40			6 32			8 32		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-015	1/4"	100	-038	3/16"	100	-082	3/16"	100	-133	1/4"	100
-016	5/16"	100	-039	1/4"	100	-083	1/4"	100	-134	5/16"	100
-017	3/8"	100	-040	5/16"	100	-084	5/16"	100	-135	3/8"	100
-019	1/2"	100	-041	3/8"	100	-085	3/8"	100	-136	7/16"	100
			-043	1/2"	100	-087	1/2"	100	-137	1/2"	100
			-044	5/8"	100	-088	5/8"	100	-138	5/8"	100
			-045	3/4"	100	-089	3/4"	100	-139	3/4"	100
			-047	1"	100	-090	7/8"	100	-140	7/8"	100
						-091	1"	100	-141	1"	100
						-093	1-1/4"	100	-143	1-1/4"	100
						-095	1-1/2"	100	-145	1-1/2"	100
									-147	1-3/4"	100
									-148	2"	100

10 24			10 32			1/4" 20			5/16" 18		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-185	1/4"	100	-213	1/4"	100	-303	3/8"	100	-442	3/4"	100
-186	5/16"	100	-214	5/16"	100	-305	1/2"	100	-444	1"	100
-187	3/8"	100	-215	3/8"	100	-306	5/8"	100	-446	1-1/4"	100
-189	1/2"	100	-217	1/2"	100	-307	3/4"	100	-448	1-1/2"	100
-190	5/8"	100	-218	5/8"	100	-309	1"	100	-451	2"	100
-191	3/4"	100	-219	3/4"	100	-311	1-1/4"	100	-453	2-1/2"	100
-192	7/8"	100	-220	7/8"	100	-313	1-1/2"	100	-455	3"	100
-193	1"	100	-221	1"	100	-315	1-3/4"	100	-457	3-1/2"	100
-195	1-1/4"	100	-223	1-1/4"	100	-316	2"	100			
-197	1-1/2"	100	-225	1-1/2"	100	-318	2-1/2"	100			
-199	1-3/4"	100	-227	1-3/4"	100	-320	3"	100			
-200	2"	100	-228	2"	100	-322	3-1/2"	100			
-202	2-1/2"	100	-230	2-1/2"	100	-324	4"	100			
-204	3"	100									
-206	3-1/2"	100									

Machine Screws

Vis à tête pan, prise cruciforme

Pan head Phillips machine screws

Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



5114 AI S/S UNC

2 56			4 40			6 32			8 32		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-014	3/16"	100	-036	1/8"	100	-082	3/16"	100	-132	3/16"	100
-015	1/4"	100	-038	3/16"	100	-083	1/4"	100	-133	1/4"	100
			-039	1/4"	100	-084	5/16"	100	-134	5/16"	100
			-040	5/16"	100	-085	3/8"	100	-135	3/8"	100
			-041	3/8"	100	-087	1/2"	100	-137	1/2"	100
			-043	1/2"	100	-088	5/8"	100	-138	5/8"	100
			-045	3/4"	100	-089	3/4"	100	-139	3/4"	100
			-046	7/8"	100	-090	7/8"	100	-140	7/8"	100
			-047	1"	100	-091	1"	100	-141	1"	100
						-093	1-1/4"	100	-143	1-1/4"	100
						-095	1-1/2"	100	-145	1-1/2"	100
						-098	2"	100	-148	2"	100
									-150	2-1/2"	100

10 24			10 32			1/4" 20		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-185	1/4"	100	-213	1/4"	100	-303	3/8"	100
-186	5/16"	100	-214	5/16"	100	-305	1/2"	100
-187	3/8"	100	-215	3/8"	100	-306	5/8"	100
-189	1/2"	100	-217	1/2"	100	-307	3/4"	100
-190	5/8"	100	-218	5/8"	100	-308	7/8"	100
-191	3/4"	100	-219	3/4"	100	-309	1"	100
-192	7/8"	100	-220	7/8"	100	-311	1-1/4"	100
-193	1"	100	-221	1"	100	-313	1-1/2"	100
-195	1-1/4"	100	-223	1-1/4"	100	-315	1-3/4"	100
-197	1-1/2"	100	-225	1-1/2"	100	-316	2"	100
-199	1-3/4"	100	-227	1-3/4"	100	-318	2-1/2"	100
-200	2"	100	-228	2"	100	-320	3"	100
-202	2-1/2"	100	-230	2-1/2"	100	-322	3-1/2"	100
-204	3"	100				-324	4"	100
-206	3-1/2"	100						



Machine Screws

Vis à tête plate, prise carrée
Flat head Robertson machine screws
Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

5117 A1
S/S UNC

6 32			8 32			10 24			10 32		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-082	3/16"	100	-132	3/16"	100	-185	1/4"	100	-213	1/4"	100
-083	1/4"	100	-133	1/4"	100	-186	5/16"	100	-214	5/16"	100
-084	5/16"	100	-134	5/16"	100	-187	3/8"	100	-215	3/8"	100
-085	3/8"	100	-135	3/8"	100	-189	1/2"	100	-217	1/2"	100
-087	1/2"	100	-137	1/2"	100	-190	5/8"	100	-218	5/8"	100
-088	5/8"	100	-138	5/8"	100	-191	3/4"	100	-219	3/4"	100
-089	3/4"	100	-139	3/4"	100	-192	7/8"	100	-220	7/8"	100
-090	7/8"	100	-140	7/8"	100	-193	1"	100	-221	1"	100
-091	1"	100	-141	1"	100	-195	1-1/4"	100	-223	1-1/4"	100
-093	1-1/4"	100	-143	1-1/4"	100	-197	1-1/2"	100	-225	1-1/2"	100
-095	1-1/2"	100	-145	1-1/2"	100	-199	1-3/4"	100	-227	1-3/4"	100
-096	1-3/4"	100	-146	1-3/4"	100	-200	2"	100	-228	2"	100
-098	2"	100	-148	2"	100	-201	2-1/4"	100	-230	2-1/2"	100
-099	3"	100	-150	2-1/2"	100	-202	2-1/2"	100	-231	3"	100
1/4" 20			-152	3"	100	-204	3"	100			
						-206	3-1/2"	100			
N° Gr.	Long.	Boîte									
-303	3/8"	100									
-305	1/2"	100									
-306	5/8"	100									
-307	3/4"	100									
-308	7/8"	100									
-309	1"	100									
-311	1-1/4"	100									
-313	1-1/2"	100									
-315	1-3/4"	100									
-316	2"	100									
-318	2-1/2"	100									
-320	3"	100									
-322	3-1/2"	100									
-324	4"	100									

Machine Screws

Vis à tête pan, prise carrée

Pan head Robertson machine screws

Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



5118 AI S/S UNC

6 32			8 32			10 24			10 32		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-082	3/16"	100	-132	3/16"	100	-185	1/4"	100	-213	1/4"	100
-083	1/4"	100	-133	1/4"	100	-186	5/16"	100	-214	5/16"	100
-084	5/16"	100	-134	5/16"	100	-187	3/8"	100	-215	3/8"	100
-085	3/8"	100	-135	3/8"	100	-189	1/2"	100	-217	1/2"	100
-087	1/2"	100	-137	1/2"	100	-190	5/8"	100	-218	5/8"	100
-088	5/8"	100	-138	5/8"	100	-191	3/4"	100	-219	3/4"	100
-089	3/4"	100	-139	3/4"	100	-192	7/8"	100	-220	7/8"	100
-090	7/8"	100	-140	7/8"	100	-193	1"	100	-221	1"	100
-091	1"	100	-141	1"	100	-195	1-1/4"	100	-223	1-1/4"	100
-093	1-1/4"	100	-143	1-1/4"	100	-197	1-1/2"	100	-225	1-1/2"	100
-095	1-1/2"	100	-145	1-1/2"	100	-199	1-3/4"	100	-227	1-3/4"	100
-096	1-3/4"	100	-146	1-3/4"	100	-200	2"	100	-228	2"	100
-098	2"	100	-148	2"	100	-201	2-1/4"	100	-230	2-1/2"	100
-099	3"	100	-150	2-1/2"	100	-202	2-1/2"	100	-231	3"	100
1/4" -20			-152	3"	100	-204	3"	100			
						-206	3-1/2"	100			
N° Gr.	Long.	Boîte									
-303	3/8"	100									
-305	1/2"	100									
-306	5/8"	100									
-307	3/4"	100									
-308	7/8"	100									
-309	1"	100									
-311	1-1/4"	100									
-313	1-1/2"	100									
-315	1-3/4"	100									
-316	2"	100									
-318	2-1/2"	100									
-320	3"	100									
-322	3-1/2"	100									
-324	4"	100									



Machine Screws

Vis à tête bombée, prise carrée
Truss head Robertson machine screws
Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

5115 AI
S/S UNC

6 32			8 32			10 24			10 32		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-083	1/4"	100	-133	1/4"	100	-185	1/4"	100	-213	1/4"	100
-084	5/16"	100	-134	5/16"	100	-186	5/16"	100	-215	3/8"	100
-085	3/8"	100	-135	3/8"	100	-187	3/8"	100	-217	1/2"	100
-087	1/2"	100	-137	1/2"	100	-189	1/2"	100	-218	5/8"	100
-089	3/4"	100	-138	5/8"	100	-190	5/8"	100	-219	3/4"	100
-091	1"	100	-139	3/4"	100	-191	3/4"	100	-221	1"	100
1/4" 20			-141	1"	100	-193	1"	100	-223	1-1/4"	100
N° Gr.	Long.	Boîte	-143	1-1/4"	100	-195	1-1/4"	100	-225	1-1/2"	100
-303	3/8"	100	-145	1-1/2"	100	-197	1-1/2"	100			
-305	1/2"	100	-148	2"	100						
-306	5/8"	100									
-307	3/4"	100									
-308	7/8"	100									
-309	1"	100									
-311	1-1/4"	100									
-313	1-1/2"	100									
-316	2"	100									



Deck Screws

Vis à patio à tête fraisée à prise carrée
Flat head square socket deck screws
Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

5140 AI
S/S

#6			#7			#8			#10		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-520	1-5/8"	100	-523	1-5/8"	100	-533	2"	100	-540	2-1/2"	100
			-530	2-1/4"	100	-537	2-1/2"	100	-542	3"	100
						-538	3"	100	-544	3-1/2"	100

Tapping Screws

Vis à tête plate à prise rainurée

Flat head slot tapping screws

Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



5150 AI
S/S

#6			#8			#10			#12		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-087	1/2"	100	-137	1/2"	100	-189	1/2"	100	-248	3/4"	100
-089	3/4"	100	-138	5/8"	100	-190	5/8"	100	-250	1"	100
-091	1"	100	-139	3/4"	100	-191	3/4"	100	-252	1-1/4"	100
-093	1-1/4"	100	-141	1"	100	-193	1"	100	-254	1-1/2"	100
#14			-143	1-1/4"	100	-195	1-1/4"	100			
-278	3/4"	100	-145	1-1/2"	100	-197	1-1/2"	100			
-280	1"	100									
-282	1-1/4"	100									
-284	1-1/2"	100									

Tapping Screws

Vis à tête ovale à prise rainurée

Oval head slot tapping screws

Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



5157 AI
S/S

#4			#6			#8			#10		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-043	1/2"	100	-089	3/4"	100	-135	3/8"	100	-189	1/2"	100
#12			-091	1"	100	-137	1/2"	100	-191	3/4"	100
-250	1"	100	-093	1-1/4"	100	-139	3/4"	100	-193	1"	100
-252	1-1/4"	100	-095	1-1/2"	100	-141	1"	100	-195	1-1/4"	100
						-143	1-1/4"	100	-197	1-1/2"	100
						-145	1-1/2"	100	-200	2"	100



LR Undercut Screws

Vis tête plate dégagée, prise carrée
Flat head socket low-root undercut screws
Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*
(Tête #7 - punch #1) / (Head #7 - socket #1)

04FKLRS (BULK)

Gros Filet / Coarse Thread

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
#10-12 x 1/2"	-	16000	#10-12 x 3/4"	-	11000
#10-12 x 5/8"	-	13000	#10-12 x 7/8"	-	8000



Tapping Screws

Vis à tête pan à prise plate
Pan head slotted tapping screws
Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

5158

AI
S/S

#4			#6			#8			#10		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-039	1/4"	100	-083	1/4"	100	-133	1/4"	100	-189	1/2"	100
-043	5/8"	100	-085	3/8"	100	-135	3/8"	100	-190	5/8"	100
-045	3/4"	100	-087	1/2"	100	-137	1/2"	100	-191	3/4"	100
			-088	5/8"	100	-138	5/8"	100	-193	1"	100
			-089	3/4"	100	-139	3/4"	100	-195	1-1/4"	100
			-091	1"	100	-141	1"	100	-197	1-1/2"	100
			-093	1-1/4"	100	-143	1-1/4"	100			
			-095	1-1/2"	100	-145	1-1/2"	100			
						-148	2"	100			
#12			#14								
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte						
-246	1/2"	100	-277	3/4"	100						
-248	3/4"	100	-280	1"	100						
-250	1"	100	-282	1-1/4"	100						
-252	1-1/4"	100	-284	1-1/2"	100						
-254	1-1/2"	100	-287	2"	100						
-256	1-3/4"	100									
-257	2"	100									

Tapping Screws

Vis à tête plate à prise carrée

Flat head Robertson tapping screws

Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



5162

Al
S/S

#4

N° Gr.	Long.	Boîte
-040	5/16"	100
-041	3/8"	100
-043	1/2"	100
-044	5/8"	100
-045	3/4"	100
-046	7/8"	100
-047	1"	100

#6

N° Gr.	Long.	Boîte
-084	5/16"	100
-085	3/8"	100
-087	1/2"	100
-088	5/8"	100
-089	3/4"	100
-090	7/8"	100
-091	1"	100
-093	1-1/4"	100
-095	1-1/2"	100
-097	1-3/4"	100
-098	2"	100

#8

N° Gr.	Long.	Boîte
-135	3/8"	100
-137	1/2"	100
-138	5/8"	100
-139	3/4"	100
-140	7/8"	100
-141	1"	100
-143	1-1/4"	100
-145	1-1/2"	100
-147	1-3/4"	100
-148	2"	100
-150	2-1/2"	100
-152	3"	100
-154	3-1/2"	100

#10

N° Gr.	Long.	Boîte
-187	3/8"	100
-189	1/2"	100
-190	5/8"	100
-191	3/4"	100
-192	7/8"	100
-193	1"	100
-195	1-1/4"	100
-197	1-1/2"	100
-199	1-3/4"	100
-200	2"	100
-202	2-1/2"	100
-204	3"	100
-206	3-1/2"	100

#12

N° Gr.	Long.	Boîte
-246	1/2"	100
-248	3/4"	100
-250	1"	100
-252	1-1/4"	100
-254	1-1/2"	100
-256	1-3/4"	100
-257	2"	100
-259	2-1/2"	100
-261	3"	100
-263	3-1/2"	100

#14

N° Gr.	Long.	Boîte
-278	3/4"	100
-280	1"	100
-282	1-1/4"	100
-284	1-1/2"	100
-286	1-3/4"	100
-287	2"	100
-289	2-1/2"	100
-291	3"	100
-293	3-1/2"	100

Québec bolts



Tapping Screws

Vis à tête pan à prise carrée
Pan head Robertson tapping screws
Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

5163 A/I
S/S

#4			#6			#8			#10		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-040	5/16"	100	-084	5/16"	100	-135	3/8"	100	-187	3/8"	100
-041	3/8"	100	-085	3/8"	100	-137	1/2"	100	-189	1/2"	100
-043	1/2"	100	-087	1/2"	100	-138	5/8"	100	-190	5/8"	100
-044	5/8"	100	-088	5/8"	100	-139	3/4"	100	-191	3/4"	100
-045	3/4"	100	-089	3/4"	100	-140	7/8"	100	-192	7/8"	100
-047	1"	100	-090	7/8"	100	-141	1"	100	-193	1"	100
			-091	1"	100	-143	1-1/4"	100	-195	1-1/4"	100
			-093	1-1/4"	100	-145	1-1/2"	100	-197	1-1/2"	100
			-095	1-1/2"	100	-147	1-3/4"	100	-199	1-3/4"	100
			-097	1-3/4"	100	-148	2"	100	-200	2"	100
			-098	2"	100	-150	2-1/2"	100	-202	2-1/2"	100
						-152	3"	100	-204	3"	100
									-206	3-1/2"	100
#12			#14								
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte						
-246	1/2"	100	-276	1/2"	100						
-248	3/4"	100	-278	3/4"	100						
-250	1"	100	-280	1"	100						
-252	1-1/4"	100	-282	1-1/4"	100						
-254	1-1/2"	100	-284	1-1/2"	100						
-257	2"	100	-286	1-3/4"	100						
-259	2-1/2"	100	-287	2"	100						
			-289	2-1/2"	100						
			-291	3"	100						

Tapping Screws

Vis à tête truss à prise carrée
Truss head Robertson tapping screws
Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



5164 A/S/S

#4			#6			#8			#10		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-043	1/2"	100	-085	3/8"	100	-135	3/8"	100	-187	3/8"	100
-045	3/4"	100	-087	1/2"	100	-137	1/2"	100	-189	1/2"	100
			-088	5/8"	100	-138	5/8"	100	-190	5/8"	100
			-089	3/4"	100	-139	3/4"	100	-191	3/4"	100
			-090	7/8"	100	-140	7/8"	100	-192	7/8"	100
			-091	1"	100	-141	1"	100	-193	1"	100
			-093	1-1/4"	100	-143	1-1/4"	100	-195	1-1/4"	100
			-095	1-1/2"	100	-145	1-1/2"	100	-197	1-1/2"	100
						-148	2"	100	-199	1-3/4"	100
									-200	2"	100
									-202	2-1/2"	100
									-204	3"	100

#12			#14		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-248	3/4"	100	-278	3/4"	100
-250	1"	100	-280	1"	100
-252	1-1/4"	100	-282	1-1/4"	100
-254	1-1/2"	100	-284	1-1/2"	100
-257	2"	100	-287	2"	100

Tapping Screws

Vis à tête ovale à prise carrée
Oval head Robertson tapping screws
Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



5165 A/S/S

#4			#6			#8			#10		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-043	1/2"	100	-085	3/8"	100	-135	3/8"	100	-187	3/8"	100
-045	3/4"	100	-087	1/2"	100	-137	1/2"	100	-189	1/2"	100
-047	1"	100	-088	5/8"	100	-138	5/8"	100	-190	5/8"	100
			-089	3/4"	100	-139	3/4"	100	-191	3/4"	100
			-091	1"	100	-140	7/8"	100	-192	7/8"	100
			-093	1-1/4"	100	-141	1"	100	-193	1"	100
			-095	1-1/2"	100	-143	1-1/4"	100	-195	1-1/4"	100
						-145	1-1/2"	100	-197	1-1/2"	100
						-147	1-3/4"	100	-199	1-3/4"	100
						-148	2"	100	-200	2"	100
									-202	2-1/2"	100
									-204	3"	100

#12			#14		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-248	3/4"	100	-278	3/4"	100
-250	1"	100	-280	1"	100
-252	1-1/4"	100	-282	1-1/4"	100
-254	1-1/2"	100	-284	1-1/2"	100
-257	2"	100	-287	2"	100
-259	2-1/2"	100			



5168

A/I
S/S

Tapping Screws

Vis à tête plate à prise cruciforme
Flat head Phillips tapping screws
Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

#4			#6			#8			#10		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-039	1/4"	100	-083	1/4"	100	-133	1/4"	100	-187	3/8"	100
-040	5/16"	100	-085	3/8"	100	-135	3/8"	100	-189	1/2"	100
-041	3/8"	100	-087	1/2"	100	-137	1/2"	100	-190	5/8"	100
-043	1/2"	100	-088	5/8"	100	-138	5/8"	100	-191	3/4"	100
-044	5/8"	100	-089	3/4"	100	-139	3/4"	100	-192	7/8"	100
-045	3/4"	100	-090	7/8"	100	-140	7/8"	100	-193	1"	100
-047	1"	100	-091	1"	100	-141	1"	100	-195	1-1/4"	100
			-093	1-1/4"	100	-143	1-1/4"	100	-197	1-1/2"	100
			-095	1-1/2"	100	-145	1-1/2"	100	-199	1-3/4"	100
			-098	2"	100	-147	1-3/4"	100	-200	2"	100
						-148	2"	100	-202	2-1/2"	100
									-204	3"	100

#12			#14		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-248	3/4"	100	-276	1/2"	100
-250	1"	100	-278	3/4"	100
-252	1-1/4"	100	-280	1"	100
-254	1-1/2"	100	-282	1-1/4"	100
-256	1-3/4"	100	-284	1-1/2"	100
-257	2"	100	-287	2"	100
-259	2-1/2"	100	-289	2-1/2"	100
-261	3"	100			



5170

A/I
S/S

Tapping Screws

Vis à tête ovale à prise cruciforme
Oval head Phillips tapping screws
Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

#4			#6			#8			#10		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-041	3/8"	100	-085	3/8"	100	-135	3/8"	100	-187	3/8"	100
-043	1/2"	100	-087	1/2"	100	-137	1/2"	100	-189	1/2"	100
-045	3/4"	100	-088	5/8"	100	-138	5/8"	100	-190	5/8"	100
-047	1"	100	-089	3/4"	100	-139	3/4"	100	-191	3/4"	100
			-091	1"	100	-140	7/8"	100	-193	1"	100
			-093	1-1/4"	100	-141	1"	100	-195	1-1/4"	100
			-095	1-1/2"	100	-143	1-1/4"	100	-197	1-1/2"	100
						-145	1-1/2"	100	-199	1-3/4"	100
						-148	2"	100	-200	2"	100
									-202	2-1/2"	100
									-204	3"	100

#12			#14		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-250	1"	100	-280	1"	100
-252	1-1/4"	100	-282	1-1/4"	100
-254	1-1/2"	100	-284	1-1/2"	100
-257	2"	100	-287	2"	100
-259	2-1/2"	100			

Tapping Screws

Vis à tête pan à prise cruciforme

Pan head Phillips tapping screws

Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



5171

AI
S/S

#4			#6			#8			#10		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-039	1/4"	100	-083	1/4"	100	-135	3/8"	100	-187	3/8"	100
-041	3/8"	100	-085	3/8"	100	-137	1/2"	100	-189	1/2"	100
-043	1/2"	100	-087	1/2"	100	-138	5/8"	100	-190	5/8"	100
-044	5/8"	100	-088	5/8"	100	-139	3/4"	100	-191	3/4"	100
-045	3/4"	100	-089	3/4"	100	-140	7/8"	100	-192	7/8"	100
-046	7/8"	100	-090	7/8"	100	-141	1"	100	-193	1"	100
-047	1"	100	-091	1"	100	-143	1-1/4"	100	-195	1-1/4"	100
			-093	1-1/4"	100	-145	1-1/2"	100	-197	1-1/2"	100
			-095	1-1/2"	100	-147	1-3/4"	100	-199	1-3/4"	100
						-148	2"	100	-200	2"	100
									-202	2-1/2"	100
									-204	3"	100

#12			#14		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-246	1/2"	100	-276	1/2"	100
-248	3/4"	100	-278	3/4"	100
-250	1"	100	-279	7/8"	100
-252	1-1/4"	100	-280	1"	100
-254	1-1/2"	100	-282	1-1/4"	100
-257	2"	100	-284	1-1/2"	100
			-287	2"	100
			-289	2-1/2"	100

Tapping Screws

Vis à tête truss à prise cruciforme

Truss head Phillips tapping screws

Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



5172

AI
S/S

#4			#6			#8			#10		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-043	1/2"	100	-085	3/8"	100	-135	3/8"	100	-187	3/8"	100
-045	3/4"	100	-087	1/2"	100	-137	1/2"	100	-189	1/2"	100
			-088	5/8"	100	-138	5/8"	100	-190	5/8"	100
			-089	3/4"	100	-139	3/4"	100	-191	3/4"	100
			-091	1"	100	-140	7/8"	100	-192	7/8"	100
						-141	1"	100	-193	1"	100
						-143	1-1/4"	100	-195	1-1/4"	100
						-145	1-1/2"	100	-197	1-1/2"	100
						-147	1-3/4"	100	-200	2"	100

#14		
N° Gr.	Long.	Boîte
-278	3/4"	100
-280	1"	100
-282	1-1/4"	100
-284	1-1/2"	100



Tapping Screws

Vis taraudeuse à tête rainurée hexagone avec rondelle

Hexagon slotted washer head tapping screws

Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

5175 AI
S/S

#10			#14		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-189	1/2"	100	-278	3/4"	100
-191	3/4"	100	-280	1"	100
-193	1"	100	-282	1-1/4"	100
			-284	1-1/2"	100



316 Bolts

Boulon à tête hexagonale semi-fileté

Hexagon head bolt partial thread

Acier inoxydable 316 / *Stainless Steel 316*

5200 AI
S/S UNC

1/4" DIA.			5/16" DIA.			3/8" DIA.			7/16" DIA.		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-305	1/2"	100	-440	1/2"	100	-485	1/2"	100	-534	1"	50
-306	5/8"	100	-442	3/4"	100	-486	5/8"	100	-536	1-1/4"	50
-307	3/4"	100	-443	7/8"	100	-487	3/4"	100	-538	1-1/2"	50
-308	7/8"	100	-444	1"	100	-488	7/8"	100	-540	1-3/4"	50
-309	1"	100	-446	1-1/4"	100	-489	1"	100	-541	2"	50
-311	1-1/4"	100	-448	1-1/2"	100	-491	1-1/4"	100	-543	2-1/2"	50
-313	1-1/2"	100	-450	1-3/4"	100	-493	1-1/2"	100	-545	3"	50
-315	1-3/4"	100	-451	2"	100	-495	1-3/4"	100	-547	3-1/2"	50
-316	2"	100	-452	2-1/4"	100	-496	2"	100	-549	4"	50
-317	2-1/4"	100	-453	2-1/2"	100	-497	2-1/4"	100	-550	4-1/2"	50
-318	2-1/2"	100	-454	2-3/4"	100	-498	2-1/2"	100	-551	5"	50
-319	2-3/4"	100	-455	3"	100	-499	2-3/4"	100	-552	5-1/2"	50
-320	3"	100	-456	3-1/4"	100	-500	3"	100	-554	6"	50
-322	3-1/2"	100	-457	3-1/2"	100	-502	3-1/2"	100			
-324	4"	100	-459	4"	100	-504	4"	100			
-325	4-1/2"	100	-460	4-1/2"	100	-505	4-1/2"	100			
-326	5"	100	-461	5"	100	-506	5"	50			
-327	5-1/2"	100	-462	5-1/2"	100	-507	5-1/2"	50			
-329	6"	100	-464	6"	100	-509	6"	50			
						-510	6-1/2"	Bulk			

1/2" DIA.											
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-577	3/4"	50	-587	2-1/4"	50	-592	3-1/2"	50	-599	6"	25
-579	1"	50	-588	2-1/2"	50	-594	4"	50	-600	6-1/2"	25
-581	1-1/4"	50	-589	2-3/4"	50	-595	4-1/2"	50	-601	7"	25
-583	1-1/2"	50	-590	3"	50	-596	5"	50	-603	8"	25
-585	1-3/4"	50	-591	3-1/4"	50	-597	5-1/2"	25	-607	10"	Bulk
-586	2"	50									

Machine Screws

Vis à tête fraisée à empreinte rainurée
Flat head slot machine screws

Laiton / Brass

5702 LAITON
BRASS UNC



#2-56 DIA.				#4-40 DIA.				#6-32 DIA.				#8-32 DIA.			
N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte
-019		1/2"	100	-039		1/4"	100	-082		3/16"	100	-133		1/4"	100
-021		3/4"	100	-040		5/16"	100	-083		1/4"	100	-134		5/16"	100
				-041		3/8"	100	-084		5/16"	100	-135		3/8"	100
				-043		1/2"	100	-085		3/8"	100	-137		1/2"	100
				-044		5/8"	100	-087		1/2"	100	-138		5/8"	100
				-045		3/4"	100	-088		5/8"	100	-139		3/4"	100
				-047		1"	100	-089		3/4"	100	-140		7/8"	100
								-091		1"	100	-141		1"	100
								-093		1-1/4"	100	-143		1-1/4"	100
								-095		1-1/2"	100	-145		1-1/2"	100
								-098		2"	100	-147		1-3/4"	100
												-148		2"	100
#10-24 DIA.				#10-32 DIA.				#12-24 DIA.				1/4"-20 DIA.			
N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte
-187		3/8"	100	-214		5/16"	100	-246		1/2"	100	-303		3/8"	100
-189		1/2"	100	-215		3/8"	100	-248		3/4"	100	-305		1/2"	100
-190		5/8"	100	-217		1/2"	100	-250		1"	100	-306		5/8"	100
-191		3/4"	100	-218		5/8"	100					-307		3/4"	100
-192		7/8"	100	-219		3/4"	100					-308		7/8"	100
-193		1"	100	-220		7/8"	100					-309		1"	100
-195		1-1/4"	100	-221		1"	100					-311		1-1/4"	100
-197		1-1/2"	100	-223		1-1/4"	100					-313		1-1/2"	100
-199		1-3/4"	100	-225		1-1/2"	100					-315		1-3/4"	100
-200		2"	100	-227		1-3/4"	100					-316		2"	100
-202		2-1/2"	100	-228		2"	100					-318		2-1/2"	100
-204		3"	100	-230		2-1/2"	100					-320		3"	100
5/16"-18 DIA.				3/8"-16 DIA.											
N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte								
-440		1/2"	100	-487		3/4"	100								
-442		3/4"	100	-489		1"	100								
-444		1"	100	-491		1-1/4"	100								
-446		1-1/4"	100	-493		1-1/2"	100								
-448		1-1/2"	100	-495		1-3/4"	100								
-450		1-3/4"	100	-496		2"	100								
-451		2"	100												
-453		2-1/2"	100												
-455		3"	100												



Machine Screws

Vis à tête ronde à empreinte rainurée
Round head slot machine screws

Laiton / Brass

5703 LAITON
BRASS UNC

#2-56 DIA.			#4-40 DIA.			#6-32 DIA.			#8-32 DIA.		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-015	1/4"	100	-038	3/16"	100	-082	3/16"	100	-133	1/4"	100
-017	3/8"	100	-039	1/4"	100	-083	1/4"	100	-134	5/16"	100
-019	1/2"	100	-040	5/16"	100	-084	5/16"	100	-135	3/8"	100
-021	3/4"	100	-041	3/8"	100	-085	3/8"	100	-137	1/2"	100
			-043	1/2"	100	-087	1/2"	100	-138	5/8"	100
			-045	3/4"	100	-088	5/8"	100	-139	3/4"	100
			-046	7/8"	100	-089	3/4"	100	-140	7/8"	100
			-047	1"	100	-091	1"	100	-141	1"	100
			-049	1-1/4"	100	-093	1-1/4"	100	-143	1-1/4"	100
			-051	1-1/2"	100	-095	1-1/2"	100	-145	1-1/2"	100
						-098	2"	100	-148	2"	100
									-150	2-1/2"	100

#10-24 DIA.			#10-32 DIA.			#12-24 DIA.			1/4"-20 DIA.		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-185	1/4"	100	-214	5/16"	100	-246	1/2"	100	-303	3/8"	100
-186	5/16"	100	-215	3/8"	100	-248	3/4"	100	-305	1/2"	100
-187	3/8"	100	-216	7/16"	100	-250	1"	100	-306	5/8"	100
-188	7/16"	100	-217	1/2"	100	-254	1-1/2"	100	-307	3/4"	100
-189	1/2"	100	-218	5/8"	100				-308	7/8"	100
-190	5/8"	100	-219	3/4"	100				-309	1"	100
-191	3/4"	100	-220	7/8"	100				-311	1-1/4"	100
-192	7/8"	100	-221	1"	100				-313	1-1/2"	100
-193	1"	100	-223	1-1/4"	100				-315	1-3/4"	100
-195	1-1/4"	100	-225	1-1/2"	100				-316	2"	100
-197	1-1/2"	100	-227	1-3/4"	100				-317	2-1/4"	100
-199	1-3/4"	100	-228	2"	100				-318	2-1/2"	100
-200	2"	100	-230	2-1/2"	100				-320	3"	100
-202	2-1/2"	100									
-204	3"	100									

5/16"-18 DIA.			3/8"-16 DIA.		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-440	1/2"	100	-487	3/4"	100
-442	3/4"	100	-489	1"	100
-444	1"	100	-491	1-1/4"	100
-446	1-1/4"	100	-493	1-1/2"	100
-448	1-1/2"	100	-495	1-3/4"	100
-450	1-3/4"	100	-496	2"	100
-451	2"	100			
-453	2-1/2"	100			
-455	3"	100			

Cap Screws

Vis à tête fraisée à empreinte rainurée
Flat head slot cap screws

Laiton / Brass



5704 LAITON
BRASS UNC

3/8" DIA.			1/2" DIA.			5/8" DIA.			3/4" DIA.		
N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte
-485		1/2"	100	-577		3/4"	50	-666		3/4"	25
-486		5/8"	100	-579		1"	50	-668		1"	25
-487		3/4"	100	-581		1-1/4"	50	-670		1-1/4"	25
-489		1"	100	-583		1-1/2"	50	-672		1-1/2"	25
-491		1-1/4"	100	-585		1-3/4"	50	-674		1-3/4"	25
-493		1-1/2"	100	-586		2"	50	-675		2"	25
-495		1-3/4"	100	-587		2-1/4"	50	-676		2-1/4"	25
-496		2"	100	-588		2-1/2"	50	-677		2-1/2"	25
-498		2-1/2"	100	-589		2-3/4"	50	-678		2-3/4"	25
-500		3"	100	-590		3"	50	-679		3"	25
				-592		3-1/2"	50	-681		3-1/2"	25
				-594		4"	50	-683		4"	25
				-596		5"	50				
				-599		6"	50				

S/B
S/B

Les Industries **Québec bolts** inc. Tél.: (450) 926-9995 Fax: (450) 926-8794



Threaded Rods

Tiges filetées 10.9
Threaded rods 10.9

20130	Noir/ Bare	Grade 10.9
-------	---------------	---------------

Grade 10.9 (1 mètre)

N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac	N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac	N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac
-0500	M5	-	-	-1800	M18	-	-	-3300	M33	2	-
-0600	M6	50	-	-2000	M20	10	-	-3600	M36	2	-
-0700	M7	50	-	-2200	M22	-	-	-3900	M39	1	-
-0800	M8	50	-	-2400	M24	5	-	-4200	M42	1	-
-1000	M10	25	-	-2700	M27	-	-	-4500	M45	1	-
-1200	M12	25	-	-3000	M30	-	-	-4800	M48	1	-
-1400	M14	-	-								
-1600	M16	10	-								



Machine Screws

Vis à tête pan à empreinte cruciforme
Pan head Phillips machine screws

24665	Plaqué Plated	PKG 7985
-------	------------------	-------------

24660	Plaqué Plated	BULK 7985
-------	------------------	--------------

2MM - 0,40				2,5MM - 0,45				3MM - 0,50			
N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac	N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac	N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac
-0188	4	100	1000	-0254	4	100	1000	-0303	4	100	1000
-0189	5	100	1000	-0256	5	100	1000	-0304	5	100	1000
-0190	6	100	1000	-0257	6	100	1000	-0305	6	100	1000
-0191	8	100	1000	-0258	8	100	1000	-0306	8	100	1000
-0192	10	100	1000	-0261	10	100	1000	-0307	10	100	1000
-0193	12	100	1000	-0262	12	100	1000	-0308	12	100	1000
-0194	14	100	1000	-0263	14	100	1000	-0309	14	100	1000
-0196	16	100	1000	-0264	16	100	1000	-0311	16	100	1000
-0197	18	100	1000	-0265	18	100	1000	-0313	18	100	1000
-0198	20	100	1000	-0266	20	100	1000	-0315	20	100	1000
								-0316	22	100	1000
								-0317	25	100	1000
								-0318	28	100	1000
								-0319	30	100	1000
								-0320	35	100	1000
								-0321	40	100	1000
								-0322	45	100	1000
								-0323	50	100	1000

Machine Screws

Vis à tête pan à empreinte cruciforme
Pan head Phillips machine screws



24665 Plaqué
Plated PKG
7985

24660 Plaqué
Plated BULK
7985

4MM - 0,70

N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac
-0440	6	100	1000
-0441	8	100	1000
-0442	10	100	1000
-0443	12	100	1000
-0444	14	100	1000
-0446	16	100	1000
-0448	18	100	1000
-0450	20	100	1000
-0451	22	100	1000
-0452	25	100	1000
-0453	28	100	1000
-0454	30	100	1000
-0455	35	100	1000
-0456	40	100	1000
-0457	45	100	1000
-0458	50	100	1000

5MM - 0,80

N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac
-0485	6	100	1000
-0486	8	100	1000
-0487	10	100	1000
-0488	12	100	1000
-0489	14	100	1000
-0491	16	100	1000
-0493	18	100	1000
-0495	20	100	1000
-0496	22	100	1000
-0497	25	100	1000
-0498	28	100	1000
-0499	30	100	1000
-0500	35	100	1000
-0501	40	100	1000
-0502	45	100	1000
-0503	50	100	1000
-0504	55	100	1000
-0505	60	100	1000
-0506	65	100	1000
-0507	70	100	1000

6MM - 1,00

N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac
-0532	6	100	1000
-0533	8	100	1000
-0534	10	100	1000
-0536	12	100	1000
-0538	14	100	1000
-0540	16	100	1000
-0541	18	100	1000
-0542	20	100	1000
-0543	22	100	1000
-0544	25	100	1000
-0545	28	100	1000
-0546	30	100	1000
-0547	35	100	1000
-0548	40	100	1000
-0549	45	100	1000
-0550	50	100	1000
-0551	55	100	1000
-0552	60	100	1000
-0554	65	100	1000
-0555	70	100	1000

8MM - 1,25

N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac
-0623	6	100	1000
-0625	8	100	1000
-0627	10	100	1000
-0629	12	100	1000
-0630	14	100	1000
-0631	16	100	1000
-0632	18	100	1000
-0633	20	100	1000
-0634	22	100	1000
-0635	25	100	1000
-0636	28	100	1000
-0637	30	100	1000
-0638	35	100	1000
-0639	40	100	1000
-0640	45	100	1000
-0641	50	100	1000
-0643	55	100	1000
-0644	60	100	1000
-0645	65	100	1000
-0646	70	100	1000
-0648	75	100	1000
-0649	80	100	1000
-0650	90	100	1000
-0652	100	100	1000

10MM - 1,50

N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac
-0668	6	100	1000
-0670	8	100	1000
-0672	10	100	1000
-0674	12	100	1000
-0675	14	100	1000
-0676	16	100	1000
-0677	18	100	1000
-0678	20	100	1000
-0679	22	100	1000
-0680	25	100	1000
-0681	28	100	1000
-0682	30	100	1000
-0683	35	100	1000
-0684	40	100	1000
-0685	45	100	1000
-0686	50	100	1000
-0688	55	100	1000
-0689	60	100	1000
-0690	65	100	1000
-0691	70	100	1000
-0692	75	100	1000
-0693	80	100	1000
-0694	90	100	1000
-0695	100	100	1000



Machine Screws

Vis à tête plate à empreinte cruciforme
Flat head Phillips machine screws

24670 Plaqué PKG
Plated 965

24840 Plaqué BULK
Plated 965

3MM - 0,50				4MM - 0,70				5MM - 0,80			
N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac	N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac	N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac
-0305	6	100	1000	-0440	6	100	1000	-0485	6	100	1000
-0306	8	100	1000	-0441	8	100	1000	-0486	8	100	1000
-0307	10	100	1000	-0442	10	100	1000	-0487	10	100	1000
-0308	12	100	1000	-0443	12	100	1000	-0488	12	100	1000
-0309	14	100	1000	-0444	14	100	1000	-0489	14	100	1000
-0311	16	100	1000	-0446	16	100	1000	-0491	16	100	1000
-0313	18	100	1000	-0448	18	100	1000	-0493	18	100	1000
-0315	20	100	1000	-0450	20	100	1000	-0495	20	100	1000
-0316	22	100	1000	-0451	22	100	1000	-0496	22	100	1000
-0317	25	100	1000	-0452	25	100	1000	-0497	25	100	1000
-0318	28	100	1000	-0453	28	100	1000	-0498	28	100	1000
-0319	30	100	1000	-0454	30	100	1000	-0499	30	100	1000
-0320	35	100	1000	-0455	35	100	1000	-0500	35	100	1000
-0321	40	100	1000	-0456	40	100	1000	-0501	40	100	1000
-0322	45	100	1000	-0457	45	100	1000	-0502	45	100	1000
-0323	50	100	1000	-0458	50	100	1000	-0503	50	100	1000
								-0504	55	100	1000
								-0505	60	100	1000
								-0506	65	100	1000
								-0507	70	100	1000
6MM - 1,00				8MM - 1,25							
N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac	N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac				
-0532	6	100	1000	-0623	6	100	1000				
-0533	8	100	1000	-0625	8	100	1000				
-0534	10	100	1000	-0627	10	100	1000				
-0536	12	100	1000	-0629	12	100	1000				
-0538	14	100	1000	-0630	14	100	1000				
-0540	16	100	1000	-0631	16	100	1000				
-0541	18	100	1000	-0632	18	100	1000				
-0542	20	100	1000	-0633	20	100	1000				
-0543	22	100	1000	-0634	22	100	1000				
-0544	25	100	1000	-0635	25	100	1000				
-0545	28	100	1000	-0636	28	100	1000				
-0546	30	100	1000	-0637	30	100	1000				
-0547	35	100	1000	-0638	35	100	1000				
-0548	40	100	1000	-0639	40	100	1000				
-0549	45	100	1000	-0640	45	100	1000				
-0550	50	100	1000	-0641	50	100	1000				
-0551	55	100	1000	-0643	55	100	1000				
-0552	60	100	1000	-0644	60	100	1000				
-0554	65	100	1000	-0645	65	100	1000				
-0555	70	100	1000	-0646	70	100	1000				
				-0648	75	100	1000				
				-0649	80	100	1000				
				-0650	90	100	1000				
				-0652	100	100	1000				

Machine Screws

Vis à tête ovale à empreinte cruciforme
Oval head Phillips machine screws



24960 Plaqué
Plated Din.
966

3MM - 0,50

N°	Gr.	Long.	Boîte	Vrac
-0305	6	100	1000	
-0306	8	100	1000	
-0307	10	100	1000	
-0308	12	100	1000	
-0309	14	100	1000	
-0311	16	100	1000	
-0313	18	100	1000	
-0315	20	100	1000	
-0316	22	100	1000	
-0317	25	100	1000	
-0318	28	100	1000	
-0319	30	100	1000	
-0320	35	100	1000	
-0321	40	100	1000	
-0322	45	100	1000	
-0323	50	100	1000	

4MM - 0,70

N°	Gr.	Long.	Boîte	Vrac
-0440	6	100	1000	
-0441	8	100	1000	
-0442	10	100	1000	
-0443	12	100	1000	
-0444	14	100	1000	
-0446	16	100	1000	
-0448	18	100	1000	
-0450	20	100	1000	
-0451	22	100	1000	
-0452	25	100	1000	
-0453	28	100	1000	
-0454	30	100	1000	
-0455	35	100	1000	
-0456	40	100	1000	
-0457	45	100	1000	
-0458	50	100	1000	

5MM - 0,80

N°	Gr.	Long.	Boîte	Vrac
-0485	6	100	1000	
-0486	8	100	1000	
-0487	10	100	1000	
-0488	12	100	1000	
-0489	14	100	1000	
-0491	16	100	1000	
-0493	18	100	1000	
-0495	20	100	1000	
-0496	22	100	1000	
-0497	25	100	1000	
-0498	28	100	1000	
-0499	30	100	1000	
-0500	35	100	1000	
-0501	40	100	1000	
-0502	45	100	1000	
-0503	50	100	1000	
-0504	55	100	1000	
-0505	60	100	1000	
-0506	65	100	1000	
-0507	70	100	1000	

6MM - 1,00

N°	Gr.	Long.	Boîte	Vrac
-0532	6	100	1000	
-0533	8	100	1000	
-0534	10	100	1000	
-0536	12	100	1000	
-0538	14	100	1000	
-0540	16	100	1000	
-0541	18	100	1000	
-0542	20	100	1000	
-0543	22	100	1000	
-0544	25	100	1000	
-0545	28	100	1000	
-0546	30	100	1000	
-0547	35	100	1000	
-0548	40	100	1000	
-0549	45	100	1000	
-0550	50	100	1000	
-0551	55	100	1000	
-0552	60	100	1000	
-0554	65	100	1000	
-0555	70	100	1000	

8MM - 1,25

N°	Gr.	Long.	Boîte	Vrac
-0623	6	100	1000	
-0625	8	100	1000	
-0627	10	100	1000	
-0629	12	100	1000	
-0630	14	100	1000	
-0631	16	100	1000	
-0632	18	100	1000	
-0633	20	100	1000	
-0634	22	100	1000	
-0635	25	100	1000	
-0636	28	100	1000	
-0637	30	100	1000	
-0638	35	100	1000	
-0639	40	100	1000	
-0640	45	100	1000	
-0641	50	100	1000	
-0643	55	100	1000	
-0644	60	100	1000	
-0645	65	100	1000	
-0646	70	100	1000	
-0648	75	100	1000	
-0649	80	100	1000	
-0650	90	100	1000	
-0652	100	100	1000	

Spring Pins

Goupilles élastiques type lourd

Spring type straight pins, slotted heavy type

Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



51428 A/I Din.
S/S 1481

8MM

10MM

N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-0633	20	50	-0644	60	50	-0678	20	50	-0689	60	25
-0634	24	50	-0645	65	50	-0679	24	50	-0690	65	25
-0635	28	50	-0646	70	50	-0680	28	50	-0691	70	25
-0636	30	50	-0648	75	50	-0681	30	50	-0692	75	25
-0637	32	50	-0649	80	50	-0682	32	50	-0693	80	10
-0638	36	50	-0650	90	50	-0683	36	50	-0694	90	10
-0639	40	50	-0652	100	50	-0684	40	25	-0695	100	10
-0640	45	50	-0653	110	50	-0685	45	25	-0696	110	10
-0641	50	50	-0654	120	50	-0686	50	25	-0698	120	10
-0643	55	50	-0655	130	50	-0688	55	25	-0699	130	10

Machine Screws

Vis à tête pan à prise cruciforme

Pan head Phillips machine screw

Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



51340 A/I Din.
S/S 7985

2MM - 0,40

2,5MM - 0,45

3MM - 0,50

4MM - 0,70

N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-0188	4	100	-0254	4	100	-0303	4	100	-0438	4	100
-0189	5	100	-0256	5	100	-0304	5	100	-0439	5	100
-0190	6	100	-0257	6	100	-0305	6	100	-0440	6	100
-0191	8	100	-0258	8	100	-0306	8	100	-0441	8	100
-0192	10	100	-0261	10	100	-0307	10	100	-0442	10	100
-0193	12	100	-0262	12	100	-0308	12	100	-0443	12	100
-0194	14	100	-0263	14	100	-0309	14	100	-0444	14	100
-0196	16	100	-0264	16	100	-0311	16	100	-0446	16	100
-0197	18	100	-0265	18	100	-0313	18	100	-0448	18	100
-0198	20	100	-0266	20	100	-0315	20	100	-0450	20	100
-0199	22	100	-0267	22	100	-0316	22	100	-0451	22	100
-0201	25	100	-0268	25	100	-0317	25	100	-0452	25	100
-0202	28	100	-0269	28	100	-0318	28	100	-0453	28	100
-0203	30	100	-0271	30	100	-0319	30	100	-0454	30	100
-0204	35	100	-0272	35	100	-0320	35	100	-0455	35	100
						-0321	40	100	-0457	40	100
						-0322	45	100	-0458	45	100
						-0323	50	100	-0459	50	100
						-0324	55	100	-0460	55	100
						-0325	60	100	-0461	60	100
						-0326	65	100	-0462	65	100
						-0327	70	100	-0464	70	100
						-0329	75	100	-0465	75	100
						-0330	80	100	-0466	80	100
						-0331	90	100	-0467	90	100



Machine Screws

Vis à tête pan à prise cruciforme
Pan head Phillips machine screw
Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

51340	A/ S/S	Din. 7985
-------	-----------	--------------

5MM - 0,80			6MM - 1,00			8MM - 1,25		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-0485	4	100	-0532	4	100	-0623	4	100
-0486	5	100	-0533	5	100	-0625	5	100
-0487	6	100	-0534	6	100	-0627	6	100
-0488	8	100	-0536	8	100	-0629	8	100
-0489	10	100	-0538	10	100	-0630	10	100
-0491	12	100	-0540	12	100	-0631	12	100
-0493	14	100	-0541	14	100	-0632	14	100
-0495	16	100	-0542	16	100	-0633	16	100
-0496	18	100	-0543	18	100	-0634	18	100
-0497	20	100	-0544	20	100	-0635	20	100
-0498	22	100	-0545	22	100	-0636	22	100
-0499	25	100	-0546	25	100	-0637	25	100
-0500	28	100	-0547	28	100	-0638	28	100
-0501	30	100	-0548	30	100	-0639	30	100
-0502	35	100	-0549	35	100	-0640	35	100
-0503	40	100	-0550	40	100	-0641	40	100
-0504	45	100	-0551	45	100	-0643	45	100
-0505	50	100	-0552	50	100	-0644	50	100
-0506	55	100	-0554	55	100	-0645	55	100
-0507	60	100	-0555	60	100	-0646	60	100

Machine Screws

Vis à tête plate à prise cruciforme

Flat head Phillips machine screw

Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



51300 A/I Din.
S/S 965

2MM - 0,40			2,5MM - 0,45			3MM - 0,50			4MM - 0,70		
N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte
-0188	4	100		-0254	4	100		-0303	4	100	
-0189	5	100		-0256	5	100		-0304	5	100	
-0190	6	100		-0257	6	100		-0305	6	100	
-0191	8	100		-0258	8	100		-0306	8	100	
-0192	10	100		-0261	10	100		-0307	10	100	
-0193	12	100		-0262	12	100		-0308	12	100	
-0194	14	100		-0263	14	100		-0309	14	100	
-0196	16	100		-0264	16	100		-0311	16	100	
-0197	18	100		-0265	18	100		-0313	18	100	
-0198	20	100		-0266	20	100		-0315	20	100	
-0199	22	100		-0267	22	100		-0316	22	100	
-0201	25	100		-0268	25	100		-0317	25	100	
-0202	28	100		-0269	28	100		-0318	28	100	
-0203	30	100		-0271	30	100		-0319	30	100	
-0204	35	100		-0272	35	100		-0320	35	100	
-0206	40	100		-0273	40	100		-0321	40	100	
-0207	45	100		-0274	45	100		-0322	45	100	
-0208	50	100		-0276	50	100		-0323	50	100	
-0210	55	100		-0277	55	100		-0324	55	100	
-0211	60	100		-0278	60	100		-0325	60	100	
5MM - 0,80			6MM - 1,00								
N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte				
-0485	6	100		-0532	6	100					
-0486	8	100		-0533	8	100					
-0487	10	100		-0534	10	100					
-0488	12	100		-0536	12	100					
-0489	14	100		-0538	14	100					
-0491	16	100		-0540	16	100					
-0493	18	100		-0541	18	100					
-0495	20	100		-0542	20	100					
-0496	22	100		-0543	22	100					
-0497	25	100		-0544	25	100					
-0498	28	100		-0545	28	100					
-0499	30	100		-0546	30	100					
-0500	35	100		-0547	35	100					
-0501	40	100		-0548	40	100					
-0502	45	100		-0549	45	100					
-0503	50	100		-0550	50	100					
-0504	55	100		-0551	55	100					
-0505	60	100		-0552	60	100					
-0506	65	100		-0554	65	100					
-0507	70	100		-0555	70	100					



Machine Screws

Vis à tête ovale à prise cruciforme
Oval head Phillips machine screw
Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

51320	A/I	Din.
	S/S	966

2,5MM - 0,45			3MM - 0,50			4MM - 0,70			5MM - 0,80		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-0257	6	100	-0305	6	100	-0440	6	100	-0485	6	100
-0258	8	100	-0306	8	100	-0441	8	100	-0486	8	100
-0261	10	100	-0307	10	100	-0442	10	100	-0487	10	100
-0262	12	100	-0308	12	100	-0443	12	100	-0488	12	100
-0263	14	100	-0309	14	100	-0444	14	100	-0489	14	100
-0264	16	100	-0311	16	100	-0446	16	100	-0491	16	100
-0265	18	100	-0313	18	100	-0448	18	100	-0493	18	100
-0266	20	100	-0315	20	100	-0450	20	100	-0495	20	100
-0267	22	100	-0316	22	100	-0451	22	100	-0496	22	100
-0268	25	100	-0317	25	100	-0452	25	100	-0497	25	100
-0269	28	100	-0318	28	100	-0453	28	100	-0498	28	100
-0271	30	100	-0319	30	100	-0454	30	100	-0499	30	100
-0272	35	100	-0320	35	100	-0455	35	100	-0500	35	100
-0273	40	100	-0321	40	100	-0456	40	100	-0501	40	100
-0274	45	100	-0322	45	100	-0457	45	100	-0502	45	100
-0276	50	100	-0323	50	100	-0458	50	100	-0503	50	100
-0277	55	100	-0324	55	100	-0459	55	100	-0504	55	100
-0278	60	100	-0325	60	100	-0460	60	100	-0505	60	100
-0279	65	100	-0326	65	100	-0461	65	100	-0506	65	100
-0281	70	100	-0327	70	100	-0462	70	100	-0507	70	100

6MM - 1,00		
N° Gr.	Long.	Boîte
-0532	6	100
-0533	8	100
-0534	10	100
-0536	12	100
-0538	14	100
-0540	16	100
-0541	18	100
-0542	20	100
-0543	22	100
-0544	25	100
-0545	28	100
-0546	30	100
-0547	35	100
-0548	40	100
-0549	45	100
-0550	50	100
-0551	55	100
-0552	60	100
-0554	65	100
-0555	70	100

Machine Screws

Vis à tête pan, prise cruciforme

Pan head Phillips machine screws

Acier inoxydable 316 / *Stainless Steel 316*



55340	A/I S/S	Din. 7985
-------	------------	--------------

2MM - 0,40			2,5MM - 0,45			3MM - 0,50			4MM - 0,70		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-0188	4	100	-0254	4	100	-0303	4	100	-0438	4	100
-0189	5	100	-0256	5	100	-0304	5	100	-0439	5	100
-0190	6	100	-0257	6	100	-0305	6	100	-0440	6	100
-0191	8	100	-0258	8	100	-0306	8	100	-0441	8	100
-0192	10	100	-0261	10	100	-0307	10	100	-0442	10	100
-0193	12	100	-0262	12	100	-0308	12	100	-0443	12	100
-0194	14	100	-0263	14	100	-0309	14	100	-0444	14	100
-0196	16	100	-0264	16	100	-0311	16	100	-0446	16	100
-0197	18	100	-0265	18	100	-0313	18	100	-0448	18	100
-0198	20	100	-0266	20	100	-0315	20	100	-0450	20	100
-0199	22	100	-0267	22	100	-0316	22	100	-0451	22	100
-0201	25	100	-0268	25	100	-0317	25	100	-0452	25	100
-0202	28	100	-0269	28	100	-0318	28	100	-0453	28	100
-0203	30	100	-0271	30	100	-0319	30	100	-0454	30	100
-0204	35	100	-0272	35	100	-0320	35	100	-0455	35	100
						-0321	40	100	-0456	40	100
						-0322	45	100	-0457	45	100
						-0323	50	100	-0458	50	100
						-0324	55	100	-0459	55	100
						-0325	60	100	-0460	60	100

5MM - 0,80			6MM - 1,00			8MM - 1,25		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-0485	6	100	-0532	6	100	-0623	6	100
-0486	8	100	-0533	8	100	-0625	8	100
-0487	10	100	-0534	10	100	-0627	10	100
-0488	12	100	-0536	12	100	-0629	12	100
-0489	14	100	-0538	14	100	-0630	14	100
-0491	16	100	-0540	16	100	-0631	16	100
-0493	18	100	-0541	18	100	-0632	18	100
-0495	20	100	-0542	20	100	-0633	20	100
-0496	22	100	-0543	22	100	-0634	22	100
-0497	25	100	-0544	25	100	-0635	25	100
-0498	28	100	-0545	28	100	-0636	28	100
-0499	30	100	-0546	30	100	-0637	30	100
-0500	35	100	-0547	35	100	-0638	35	100
-0501	40	100	-0548	40	100	-0639	40	100
-0502	45	100	-0549	45	100	-0640	45	100
-0503	50	100	-0550	50	100	-0641	50	100
-0504	55	100	-0551	55	100	-0643	55	100
-0505	60	100	-0552	60	100	-0644	60	100
-0506	65	100	-0554	65	100	-0645	65	100
-0507	70	100	-0555	70	100	-0646	70	100



Machine Screws

Vis à tête plate, prise cruciforme
Flat head Phillips machine screws
Acier inoxydable 316 / *Stainless Steel 316*

55300	A/I	Din.
	S/S	965

2MM - 0,40			2,5MM - 0,45			3MM - 0,50			4MM - 0,70		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-0188	4	100	-0254	4	100	-0303	4	100	-0438	4	100
-0189	5	100	-0256	5	100	-0304	5	100	-0439	5	100
-0190	6	100	-0257	6	100	-0305	6	100	-0440	6	100
-0191	8	100	-0258	8	100	-0306	8	100	-0441	8	100
-0192	10	100	-0261	10	100	-0307	10	100	-0442	10	100
-0193	12	100	-0262	12	100	-0308	12	100	-0443	12	100
-0194	14	100	-0263	14	100	-0309	14	100	-0444	14	100
-0196	16	100	-0264	16	100	-0311	16	100	-0446	16	100
-0197	18	100	-0265	18	100	-0313	18	100	-0448	18	100
-0198	20	100	-0266	20	100	-0315	20	100	-0450	20	100
-0199	22	100	-0267	22	100	-0316	22	100	-0451	22	100
-0201	25	100	-0268	25	100	-0317	25	100	-0452	25	100
-0202	28	100	-0269	28	100	-0318	28	100	-0453	28	100
-0203	30	100	-0271	30	100	-0319	30	100	-0454	30	100
-0204	35	100	-0272	35	100	-0320	35	100	-0455	35	100
						-0321	40	100	-0456	40	100
						-0322	45	100	-0457	45	100
						-0323	50	100	-0458	50	100
						-0324	55	100	-0459	55	100
						-0325	60	100	-0460	60	100

5MM - 0,80			6MM - 1,00			8MM - 1,25		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-0485	6	100	-0532	6	100	-0623	6	100
-0486	8	100	-0533	8	100	-0625	8	100
-0487	10	100	-0534	10	100	-0627	10	100
-0488	12	100	-0536	12	100	-0629	12	100
-0489	14	100	-0538	14	100	-0630	14	100
-0491	16	100	-0540	16	100	-0631	16	100
-0493	18	100	-0541	18	100	-0632	18	100
-0495	20	100	-0542	20	100	-0633	20	100
-0496	22	100	-0543	22	100	-0634	22	100
-0497	25	100	-0544	25	100	-0635	25	100
-0498	28	100	-0545	28	100	-0636	28	100
-0499	30	100	-0546	30	100	-0637	30	100
-0500	35	100	-0547	35	100	-0638	35	100
-0501	40	100	-0548	40	100	-0639	40	100
-0502	45	100	-0549	45	100	-0640	45	100
-0503	50	100	-0550	50	100	-0641	50	100
-0504	55	100	-0551	55	100	-0643	55	100
-0505	60	100	-0552	60	100	-0644	60	100
-0506	65	100	-0554	65	100	-0645	65	100
-0507	70	100	-0555	70	100	-0646	70	100